

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2016-12-28-001313-b

1. Найменування замовника: **Національний банк України**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **00032106**
3. Місцезнаходження замовника: **01601, Україна, Київська обл., Київ, Інститутська, 9**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з поточного ремонту адмінбудинку диспетчерської автомобільного підприємства Національного банку України по вул. Інститутській, 9 у м. Києві	ДК 021:2015: 71315000-9 — Будівельні послуги	1 послуга	01601, Україна, Київська область, Київ, вул. Інститутська, 9	до 31 березня 2017

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кумсервіс"	23151813	04074, Україна, Київська область, Київ, вул. Резервна, 8 380445132077	93 000 UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Первісний проект ремонту фасаду диспетчерської автомобільного підприємства Національного банку України по вул. Інститутській, 9 у м. Києві передбачав відновлення верхнього шару штукатурки у місцях її розтріскування та відшаровування. Але на початку виконання робіт при ретельному обстеженні фасадів із використанням будівельних допоміжних конструкцій риштувань, були виявлені значні ділянки відшаровування штукатурки на верхній частині фасаду, що неможливо було виявити до початку ремонтних робіт (поточного ремонту). При простукуванні вказаних ділянок та подальшому частковому демонтажі шарів штукатурки були виявлені приховані пошкодження у вигляді уражень цегляної стіни пліснявою. Осередки плісняви під штукатуркою є ознакою системного промерзання стін та накопичення вологи всередині.

За результатами виявлення прихованих дефектів, що описані вище, виникла необхідність додаткових відновлювальних робіт по фасаду диспетчерської автомобільного підприємства Національного банку України по вул. Інститутській, 9 у м. Києві, а саме утеплення фасаду. Без усунення вище зазначених проблем із фасадом будівлі проводити відновлювальні роботи лише верхнього шару штукатурки недоцільно, оскільки за рахунок промерзання у холодний період року, нова штукатурка буде зруйнована за тих же руйнуючих факторів з накопичення вологи та плісняви, що і існуюча на сьогодні.

Оптимальним технологічним рішенням для утеплення фасаду було прийнято: демонтаж зруйнованих ділянок фасадної штукатурки; механічне очищення ушкоджених ділянок стін від плісняви з подальшим оброблення протигрибковою засобами; оздоблення безпосередньо по поверхні старого фасаду утеплювачем із піно полістирольних плит; нанесення по сітці захисної фасадної штукатурки; фарбування фасаду.

Також в процесі демонтажу старого покриття покрівлі з шиферних листів та суцільного обриштування покрівлі виявлена недостатність часткового підсилення кроквяної системи даху і необхідне суцільне підсилення кроквяної системи даху, вважаючи на її зношений стан та значні деформації покрівлі.