ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2025-11-10-015492-a

Найменування замовника:	Військова частина А4928
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26638929
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, м. Київ, -, -
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:	Максим Шевченко, +380994840623, prozorro_a4928@post.mil.gov.ua
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонту та технічного обслуговування автотранспортних засобів марок: TOYOTA, SSANG YONG
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	**Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі**	**Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг**	**Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг**	**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**
Діагностика ходової частини TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Діагностика двигуна TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025

Комп’ютерна діагностика TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Заміна передніх гальмівних колодок (дискові) TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Заміна задніх гальмівних колодок (барабанні) TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Профілактика передніх супортів TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Профілактика задніх супортів TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Зняття та встановлення паливних форсунок TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Зняття та встановлення кришки клапана TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025

Зняття та встановлення кардану рульового валу TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Заміна гальмівної рідини TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Ремонт паливних форсунок TOYOTA LAND CRUISER PRADO (VIN: JTEBZ29J800060156) р.в.: 2004	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Діагностика ходової частини SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Комп’ютерна діагностика SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Заміна передніх гальмівних дисків SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Заміна задніх гальмівних дисків SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025

Заміна передніх гальмівних колодок (дискові) SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Заміна задніх гальмівних колодок (дискові) SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Заміна задніх барабанних гальм SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Зняття та встановлення передньої тяги стабілізатора SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Заміна задньої тяги стабілізатора SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Заміна втулки переднього стабілізатора SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Заміна втулки заднього стабілізатора SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025

Профілактика передніх супортів та скоб передніх супортів SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Профілактика задніх супортів та скоб задніх супортів SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Зняття та встановлення пильовику ШРКШ (внутрішній, лівий) SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025
Зняття та встановлення пильовику ШРКШ (внутрішній, правий) SSANG YONG REXTON (VIN: Y7CRJFM0080110751) р.в.: 2008	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 05 грудня 2025

Умови оплати:

Подія	**Опис**	**Тип оплати**	**Період, (днів)**	**Тип днів**	**Розмір оплати, (%)**
Надання послуг	Розрахунок послуг здійснюється згідно з рахунком Виконавця в безготівковому порядку протягом 10 (десяти) банківських днів за фактом надання Послуг на підставі належним чином оформленого двостороннього акту приймання-передачі наданих послуг	Післяоплата	10	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 181 596,42 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 907,98 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	19 листопада 2025 09:00
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	20 листопада 2025 14:43
Дата та час проведення електронного аукціону:	20 листопада 2025 14:08