

# ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій  
UA-2020-07-28-002170-b

**Найменування замовника:** КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

**Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** 40538421

**Місцезнаходження замовника:** 01001, Україна, Київська область, Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5

**Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:** UA-2020-07-28-002170-b

## Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
--	---	---

ТОВ "Імперіалбуд-62"	Пропозицію відхилено	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Після проведення аналізу обсягів надання послуг виявлено ряд невідповідностей згідно з дефектним актом, а саме: 1. В кошторисі 2-1-3: - п.126 відсутні елементи збірного каналу (лоток Л4Д-8 - 7шт., плити перекриття П5-8 - 2шт.); - в п.129 відсутній пісок природний рядовий; - пп.130, 131 не відповідають обсягам дефектного акту. 2. В розділах 14,15,16,17,18 відсутні складові матеріали на виготовлення опорних конструкцій; 3. В кошторисі 2-1-5: - пп. 17, 18 не відповідають дефектному акту; - в п.100 відсутні труби ГПІ «Ізоком» 40/75-45м.; 4. В кошторисі 2-1-7: - в п.13 не враховано установлення крану кульового Ду50-1шт.; - в п.40 не враховано установлення кранів Ду15-2шт.; - в п.150 відсутні крани Ду65-2шт.; - в п.151 відсутні крани Ду50-2шт.</p>
ТОВ "АКАДЕМБУДСЕРВІС"	Пропозицію відхилено	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Після проведення аналізу обсягів надання послуг виявлено ряд невідповідностей згідно з дефектним актом, а саме: 1. В кошторисі 2-1-3: - в п.126 відсутні елементи збірного каналу (лоток Л4Д-8 - 7шт., плити перекриття П5-8 - 2шт.); - в п.129 відсутній пісок природний рядовий, - пп. 130, 131 не відповідають обсягам дефектного акту; 2. В розділах 14,15,16,17,18 відсутні складові матеріали на виготовлення опорних конструкцій; 3. В кошторисі 2-1-5 - пп.17, 18 не відповідають дефектному акту, в п.100 відсутні труби ГПІ «Ізоком» 40/75-45м.; 4. В кошторисі 2-1-7: - в п.13 не враховано установлення крану кульового Ду50; - в п.40 не враховано установлення кранів Ду15-2шт.; - в п.150 відсутні крани Ду65-2шт.; - в п.151 відсутні крани Ду50-2шт.</p>