

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2021-10-29-001103-с  
Дата формування звіту: 22 листопада 2022

|   |   |
|---|---|
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2021-10-29-001103-с  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 53-129-01-22-02430  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 19 січня 2022 00:00   |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>   | 211 402 467,08 UAH (в тому числі ПДВ 35 233 744,51 UAH )                                    |
| <b>Найменування замовника:</b>  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"             |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 24584661  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 01032, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ НАЗАРІВСЬКА, будинок 3                       |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ISG Supply OÜ   |

**Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:**

12346413

**Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:**

10415, Республіка Естонія, Harju County, Tallinn, Vana-Kalamaja tn 41-6, 10415, Harju maakond, Tallin, Estonia (Гар'юський повіт, м. Таллін, частина міста Пих'я-Таллін, вул. Вана-Каламая 41-6, 10415) , тел.: 37258545660

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

лот 1 - 34310000-3 Двигуни та їх частини (запасні частини до дизель-генераторної установки АСД-5600)

| <b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b> | <b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b> | <b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b> | <b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>         | <b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b> |
|--|---|---|--|--|
| Вентиль індикаторний<br>78-188-007                     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів   | 5 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022  |
| Вкладиш корінний<br>78-012-186                         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів   | 20 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022  |
| Вкладиш корінний<br>78-012-187                         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів   | 20 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022  |

|   |   |        |  |                     |
|---|---|--------|--|---------------------|
| Вкладиш шатунний<br>78-038-156              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Вкладиш шатунний<br>78-038-157              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Втулка головного<br>підшипника 78-038-014   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Втулка сальника<br>78-134-010               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Зірочка 68-123-214                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Клапан перекидний<br>68-213-001             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Клапан пусковий<br>78-090-007               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Клапан з механічним<br>приводом 41П-118-001 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Колодка нажимна<br>78-014-124               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце дистанційне<br>78-022-109            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|   |   |         |  |                     |
|---|---|---------|--|---------------------|
| Кільце дистанційне<br>78-022-109-01       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце нажимне<br>78-014-213              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>захисне 89-040-216     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 72 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>компресійне 89-040-026 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>компресійне 89-040-028 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 108 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>маслознімне 89-040-036 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>024-030-36-1-2       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>060-065-30-2-4       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>060-065-30-2-4       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>063-068-30-2-2       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                                  |   |         |  |                     |
|----------------------------------|---|---------|--|---------------------|
| Кільце ущільнююче<br>47Б-188-214 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-012-350  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-014  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 203 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-015  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 72 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-131  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-155  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-134-148  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-208-048  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-208-048  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>89-022-105  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|  |   |        |  |                     |
|--|---|--------|--|---------------------|
| Кільце ущільнюоче<br>89-022-109                | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>89-022-113                | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце У65х60-1                                | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце У85х80-2                                | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце 024-030-36-2-4                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>042-048-36-2-2            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце 055-048-32-2-2                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>090-100-58-2-2            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце 89-022-104                              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Електропневмоклапан з<br>дренажем 5600.010.003 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|   |   |        |  |                     |
|---|---|--------|--|---------------------|
| Електропневмоклапан з дренажем 5600.010.003 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Електропневмоклапан 5600.011.005            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Електропневмоклапан 5600.011.005            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 1.2x22x40-4                         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 1.2x55x80-1                         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 78-134-124                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 78-134-141                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 78-208-371                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Обойма 47Д-134-139                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Палець поршневий 78-040-016                 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|   |   |        |  |                     |
|---|---|--------|--|---------------------|
| Патрубок перепускний<br>89-208-124-01   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Патрубок перепускний<br>89-208-124      | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Патрубок<br>гумометалевий<br>79-074-138 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Перехідник 78-218-011                   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Підшипник носовий<br>78-154-060         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Ползушка<br>ущільнююча 78-040-017       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Півкільце 89-022-107                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 110x100x3-<br>П-02819         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 219x9-<br>П-02878             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 47Б-022-193                   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                               |   |       |  |                     |
|-------------------------------|---|-------|--|---------------------|
| Прокладка 602-019-155         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 602-140-168         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 61Б-128-121         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 64x57x2-<br>М-02819 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68А-173-126         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-128-133          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-140-128          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-154-034          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-154-034          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-143          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                      |   |        |  |                     |
|----------------------|---|--------|--|---------------------|
| Прокладка 68-196-147 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-150 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-026-105 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-074-201 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-134-215 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-161-126 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-161-126 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-170 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-170 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 11 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-171 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                      |   |        |  |                     |
|----------------------|---|--------|--|---------------------|
| Прокладка 78-218-172 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-172 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-173 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-280-106 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-280-106 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-284-307 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 80-208-117 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 89-014-138 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 89-022-297 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 89-022-298 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                                    |   |         |  |                     |
|------------------------------------|---|---------|--|---------------------|
| Пружина ползушкі<br>78-040-019     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Пружина 61-134-138                 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Решітка контактна<br>68-196-021    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Секція ліва 78-022-049             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Секція права 78-022-048            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Сітка в зборі 78-126-292           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 140 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| ТНВД 78-066-003                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Тронк поршня в зборі<br>78-040-020 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Труба в зборі 78-022-061           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Труба в зборі 78-022-069           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|   |   |        |  |                     |
|---|---|--------|--|---------------------|
| Труба подвода топлива к ТНВД 78-202-035 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Труба відводу топлива ТНВД 78-202-036   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Трубопровід ВД 78-204-007               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Фільтр пускової системи 5600.008.879    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 7 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Фільтр пускової системи 5600.008.879    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 7 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Елемент фільтруючий 2 ТФ-5 78-074-020   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Елемент фільтруючий 89-126-030          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Форсунка ліва 78-068-005                | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Форсунка права 78-068-006               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Циліндр в зборі 78-014-020              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                                     |   |        |  |                      |
|-------------------------------------|---|--------|--|----------------------|
| Штуцер пускового клапана 78-014-017 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022  |
| Штуцер форсуночний 78-014-065       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022  |
| Вентиль індикаторний 78-188-007     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Вентиль індикаторний 78-188-007     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Вкладиш корінний 78-012-186         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Вкладиш корінний 78-012-186         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Вкладиш корінний 78-012-187         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Вкладиш корінний 78-012-187         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Вкладиш шатунний 78-038-156         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Вкладиш шатунний 78-038-156         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|   |   |        |  |                      |
|---|---|--------|--|----------------------|
| Вкладиш шатунний<br>78-038-157            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Вкладиш шатунний<br>78-038-157            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Втулка головного<br>підшипника 78-038-014 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Втулка головного<br>підшипника 78-038-014 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Втулка сальника<br>78-134-010             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Втулка сальника<br>78-134-010             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Зірочка 68-123-214                        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Зірочка 68-123-214                        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Клапан пусковий<br>78-090-007             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Клапан пусковий<br>78-090-007             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|   |   |        |  |                      |
|---|---|--------|--|----------------------|
| Клапан з механічним приводом 41П-118-001  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Колодка нажимна<br>78-014-124             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Колодка нажимна<br>78-014-124             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце нажимне<br>78-014-213              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце нажимне<br>78-014-213              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>захисне 89-040-216     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>захисне 89-040-216     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>компресійне 89-040-026 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>компресійне 89-040-026 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>компресійне 89-040-028 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 54 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|   |   |        |  |                      |
|---|---|--------|--|----------------------|
| Кільце поршневе<br>компресійне 89-040-028 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>маслознімне 89-040-036 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>маслознімне 89-040-036 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>024-030-36-1-2       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>024-030-36-1-2       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>060-065-30-2-4       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>060-065-30-2-4       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>060-065-30-2-4       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>063-068-30-2-2       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>063-068-30-2-2       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|                                  |   |        |  |                      |
|----------------------------------|---|--------|--|----------------------|
| Кільце ущільнюоче<br>47Б-188-214 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>47Б-188-214 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>78-012-350  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>78-012-350  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>78-014-131  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>78-014-131  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>78-014-155  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>78-014-155  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>78-134-148  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>78-134-148  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|                                 |   |        |  |                      |
|---------------------------------|---|--------|--|----------------------|
| Кільце ущільнюоче<br>78-208-048 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>78-208-048 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>78-208-048 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>89-022-105 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>89-022-105 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце У65х60-1                 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце У65х60-1                 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце У85х80-2                 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце У85х80-2                 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце 024-030-36-2-4           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|  |   |        |  |                      |
|--|---|--------|--|----------------------|
| Кільце 024-030-36-2-4                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>042-048-36-2-2            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>042-048-36-2-2            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце 055-048-32-2-2                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце 055-048-32-2-2                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>090-100-58-2-2            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>090-100-58-2-2            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кришка 61ГА-128-101                            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Кришка 61ГА-128-101                            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Електропневмоклапан з<br>дренажем 5600.010.003 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|   |   |       |  |                      |
|---|---|-------|--|----------------------|
| Електропневмоклапан з дренажем 5600.010.003 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Електропневмоклапан з дренажем 5600.010.003 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Електропневмоклапан 5600.011.005            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Електропневмоклапан 5600.011.005            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Електропневмоклапан 5600.011.005            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Манжета 1.2x22x40-4                         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Манжета 1.2x22x40-4                         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Манжета 1.2x55x80-1                         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Манжета 1.2x55x80-1                         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Манжета 78-134-124                          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|                                       |   |        |  |                      |
|---------------------------------------|---|--------|--|----------------------|
| Манжета 78-134-124                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Манжета 78-134-141                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Манжета 78-134-141                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Манжета 78-208-371                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Манжета 78-208-371                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Обойма 47Д-134-139                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Обойма 47Д-134-139                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Палець поршневий<br>78-040-016        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Палець поршневий<br>78-040-016        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Патрубок перепускний<br>89-208-124-01 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|   |   |        |  |                      |
|---|---|--------|--|----------------------|
| Патрубок перепускний<br>89-208-124-01   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Патрубок перепускний<br>89-208-124      | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Патрубок перепускний<br>89-208-124      | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Патрубок<br>гумометалевий<br>79-074-138 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Патрубок<br>гумометалевий<br>79-074-138 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Перехідник 78-218-011                   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Перехідник 78-218-011                   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Перехідник 78-218-011                   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Підшипник носовий<br>78-154-060         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Ползушка ущільнююча<br>78-040-017       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|                                   |   |        |  |                      |
|-----------------------------------|---|--------|--|----------------------|
| Ползушка ущільнююча<br>78-040-017 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 110x100x3-<br>П-02819   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 110x100x3-<br>П-02819   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 219x9-<br>П-02878       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 219x9-<br>П-02878       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 47Б-022-193             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 47Б-022-193             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 61Б-128-121             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 61Б-128-121             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 64x57x2-<br>М-02819     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|                               |   |       |  |                      |
|-------------------------------|---|-------|--|----------------------|
| Прокладка 64x57x2-<br>М-02819 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68А-173-126         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68А-173-126         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-128-133          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-128-133          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-140-128          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-140-128          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-154-034          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-154-034          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-154-034          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|                      |   |        |  |                      |
|----------------------|---|--------|--|----------------------|
| Прокладка 68-196-143 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-143 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-147 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-147 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-150 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-150 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-026-105 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-026-105 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-074-201 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-074-201 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|                      |   |       |  |                      |
|----------------------|---|-------|--|----------------------|
| Прокладка 78-134-215 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-134-215 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-161-126 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-161-126 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-161-126 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-170 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-170 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-170 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-171 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-171 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|                      |   |       |  |                      |
|----------------------|---|-------|--|----------------------|
| Прокладка 78-218-172 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-172 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-172 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-173 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-173 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-280-106 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-280-106 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-280-106 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-284-307 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 78-284-307 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|                                |   |        |  |                      |
|--------------------------------|---|--------|--|----------------------|
| Прокладка 80-208-117           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 80-208-117           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 89-014-138           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 89-014-138           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 89-022-297           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 89-022-297           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 89-022-298           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Прокладка 89-022-298           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Пружина ползушкі<br>78-040-019 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Пружина ползушкі<br>78-040-019 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|                                    |   |       |  |                      |
|------------------------------------|---|-------|--|----------------------|
| Пружина 61-134-138                 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Пружина 61-134-138                 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Решітка контактна<br>68-196-021    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Решітка контактна<br>68-196-021    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| ТНВД 78-066-003                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| ТНВД 78-066-003                    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Тронк поршня в зборі<br>78-040-020 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Тронк поршня в зборі<br>78-040-020 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Труба в зборі 78-022-061           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Труба в зборі 78-022-061           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|  |   |        |  |                      |
|--|---|--------|--|----------------------|
| Труба в зборі 78-022-069                   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Труба в зборі 78-022-069                   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Труба відводу топлива<br>ТНВД 78-202-036   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Труба відводу топлива<br>ТНВД 78-202-036   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Труба подвода топлива к<br>ТНВД 78-202-035 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Труба подвода топлива к<br>ТНВД 78-202-035 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Трубопровід ВД<br>78-204-007               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Трубопровід ВД<br>78-204-007               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Фільтр пускової системи<br>5600.008.879    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 7 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Фільтр пускової системи<br>5600.008.879    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 7 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|  |   |        |  |                      |
|--|---|--------|--|----------------------|
| Фільтр пускової системи<br>5600.008.879  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 7 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Елемент фільтруючий 2<br>ТФ-5 78-074-020 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Елемент фільтруючий 2<br>ТФ-5 78-074-020 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Елемент фільтруючий<br>89-126-030        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Елемент фільтруючий<br>89-126-030        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Форсунка ліва<br>78-068-005              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Форсунка ліва<br>78-068-005              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Форсунка права<br>78-068-006             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Форсунка права<br>78-068-006             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Циліндр в зборі<br>78-014-020            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |

|  |   |        |  |                      |
|--|---|--------|--|----------------------|
| Циліндр в зборі<br>78-014-020          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Штуцер пускового<br>клапана 78-014-017 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Штуцер пускового<br>клапана 78-014-017 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Штуцер форсуночний<br>78-014-065       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Штуцер форсуночний<br>78-014-065       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 травня<br>2022 |
| Вентиль індикаторний<br>78-188-007     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022  |
| Вентиль індикаторний<br>78-188-007     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022  |
| Вкладиш корінний<br>78-012-186         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022  |
| Вкладиш корінний<br>78-012-186         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022  |
| Вкладиш корінний<br>78-012-187         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022  |

|   |   |        |  |                     |
|---|---|--------|--|---------------------|
| Вкладиш корінний<br>78-012-187            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Вкладиш шатунний<br>78-038-156            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Вкладиш шатунний<br>78-038-156            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Вкладиш шатунний<br>78-038-157            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Вкладиш шатунний<br>78-038-157            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Втулка головного<br>підшипника 78-038-014 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Втулка сальника<br>78-134-010             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Втулка сальника<br>78-134-010             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Зірочка 68-123-214                        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Зірочка 68-123-214                        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|   |   |        |  |                     |
|---|---|--------|--|---------------------|
| Клапан перекидний<br>68-213-001             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Клапан пусковий<br>78-090-007               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Клапан пусковий<br>78-090-007               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Клапан з механічним<br>приводом 41П-118-001 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Колодка нажимна<br>78-014-124               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Колодка нажимна<br>78-014-124               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце дистанційне<br>78-022-109            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце дистанційне<br>78-022-109            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце дистанційне<br>78-022-109-01         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце дистанційне<br>78-022-109-01         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|   |   |        |  |                     |
|---|---|--------|--|---------------------|
| Кільце нажимне<br>78-014-213              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце нажимне<br>78-014-213              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>захисне 89-040-216     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>захисне 89-040-216     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>компресійне 89-040-026 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>компресійне 89-040-026 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>компресійне 89-040-028 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 54 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>компресійне 89-040-028 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 54 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>маслознімне 89-040-036 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце поршневе<br>маслознімне 89-040-036 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                                     |   |        |  |                     |
|-------------------------------------|---|--------|--|---------------------|
| Кільце ущільнююче<br>024-030-36-1-2 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>024-030-36-1-2 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>060-065-30-2-4 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>060-065-30-2-4 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>060-065-30-2-4 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>063-068-30-2-2 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>063-068-30-2-2 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>47Б-188-214    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>47Б-188-214    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-012-350     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                                 |   |         |  |                     |
|---------------------------------|---|---------|--|---------------------|
| Кільце ущільнююче<br>78-012-350 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 20 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-014 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 203 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-014 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 203 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-015 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 72 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-015 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 72 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-131 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-131 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-155 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-014-155 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-134-148 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.   | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                                 |   |        |  |                     |
|---------------------------------|---|--------|--|---------------------|
| Кільце ущільнююче<br>78-134-148 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-208-048 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-208-048 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>78-208-048 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>89-022-105 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>89-022-105 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>89-022-109 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>89-022-109 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>89-022-113 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>89-022-113 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                                     |   |        |  |                     |
|-------------------------------------|---|--------|--|---------------------|
| Кільце У65х60-1                     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце У65х60-1                     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце У85х80-2                     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце У85х80-2                     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце 024-030-36-2-4               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце 024-030-36-2-4               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>042-048-36-2-2 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнююче<br>042-048-36-2-2 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце 055-048-32-2-2               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце 055-048-32-2-2               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|  |   |       |  |                     |
|--|---|-------|--|---------------------|
| Кільце ущільнюоче<br>090-100-58-2-2            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце ущільнюоче<br>090-100-58-2-2            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце 89-022-104                              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Кільце 89-022-104                              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Електропневмоклапан з<br>дренажем 5600.010.003 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Електропневмоклапан з<br>дренажем 5600.010.003 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Електропневмоклапан з<br>дренажем 5600.010.003 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Електропневмоклапан<br>5600.011.005            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Електропневмоклапан<br>5600.011.005            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Електропневмоклапан<br>5600.011.005            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                     |   |        |  |                     |
|---------------------|---|--------|--|---------------------|
| Манжета 1.2x22x40-4 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 1.2x22x40-4 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 1.2x55x80-1 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 1.2x55x80-1 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 78-134-124  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 78-134-124  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 78-134-141  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 78-134-141  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 78-208-371  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Манжета 78-208-371  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|   |   |        |  |                     |
|---|---|--------|--|---------------------|
| Обойма 47Д-134-139                      | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Обойма 47Д-134-139                      | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Палець поршневий<br>78-040-016          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Патрубок перепускний<br>89-208-124-01   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Патрубок перепускний<br>89-208-124-01   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Патрубок перепускний<br>89-208-124      | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Патрубок перепускний<br>89-208-124      | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Патрубок<br>гумометалевий<br>79-074-138 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Патрубок<br>гумометалевий<br>79-074-138 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Перехідник 78-218-011                   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                                   |   |       |  |                     |
|-----------------------------------|---|-------|--|---------------------|
| Перехідник 78-218-011             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Підшипник носовий<br>78-154-060   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Ползушка ущільнююча<br>78-040-017 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Ползушка ущільнююча<br>78-040-017 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Півкільце 89-022-107              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Півкільце 89-022-107              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 110x100x3-<br>П-02819   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 110x100x3-<br>П-02819   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 219x9-<br>П-02878       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 219x9-<br>П-02878       | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                               |   |        |  |                     |
|-------------------------------|---|--------|--|---------------------|
| Прокладка 47Б-022-193         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 47Б-022-193         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 602-019-155         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 602-019-155         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 602-140-168         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 602-140-168         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 61Б-128-121         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 61Б-128-121         | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 64x57x2-<br>М-02819 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 64x57x2-<br>М-02819 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                       |   |       |  |                     |
|-----------------------|---|-------|--|---------------------|
| Прокладка 68А-173-126 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68А-173-126 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-128-133  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-128-133  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-140-128  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-140-128  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-154-034  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-154-034  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-154-034  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-143  | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                      |   |        |  |                     |
|----------------------|---|--------|--|---------------------|
| Прокладка 68-196-143 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-147 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-147 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-150 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 68-196-150 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-026-105 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-026-105 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-074-201 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-134-215 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-134-215 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                      |   |        |  |                     |
|----------------------|---|--------|--|---------------------|
| Прокладка 78-161-126 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-161-126 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-161-126 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-170 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 11 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-170 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 11 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-170 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-171 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-171 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-172 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-172 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                      |   |        |  |                     |
|----------------------|---|--------|--|---------------------|
| Прокладка 78-218-172 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-173 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-218-173 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-280-106 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-280-106 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 3 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-280-106 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-284-307 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 78-284-307 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 80-208-117 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 80-208-117 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 10 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                                |   |        |  |                     |
|--------------------------------|---|--------|--|---------------------|
| Прокладка 89-014-138           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 89-014-138           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 89-022-297           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 89-022-297           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 89-022-298           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Прокладка 89-022-298           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Пружина ползушкі<br>78-040-019 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Пружина ползушкі<br>78-040-019 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Пружина 61-134-138             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Пружина 61-134-138             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|                                      |   |        |  |                     |
|--------------------------------------|---|--------|--|---------------------|
| Решітка контактна<br>68-196-021      | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Секція ліва кінцева<br>78-022-049-01 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Секція ліва 78-022-049               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Секція права 78-022-048              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| ТНВД 78-066-003                      | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| ТНВД 78-066-003                      | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Тронк поршня в зборі<br>78-040-020   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Труба в зборі 78-022-061             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Труба в зборі 78-022-061             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Труба в зборі 78-022-069             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|  |   |        |  |                     |
|--|---|--------|--|---------------------|
| Труба в зборі 78-022-069                   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Труба подвода топлива к<br>ТНВД 78-202-035 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Труба подвода топлива к<br>ТНВД 78-202-035 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Труба відводу топлива<br>ТНВД 78-202-036   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Труба відводу топлива<br>ТНВД 78-202-036   | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Трубопровід ВД<br>78-204-007               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Трубопровід ВД<br>78-204-007               | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 18 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Фільтр пускової системи<br>5600.008.879    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 7 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Фільтр пускової системи<br>5600.008.879    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 7 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Фільтр пускової системи<br>5600.008.879    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 7 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|  |   |        |  |                     |
|--|---|--------|--|---------------------|
| Елемент фільтруючий 2<br>ТФ-5 78-074-020 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Елемент фільтруючий 2<br>ТФ-5 78-074-020 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 16 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Елемент фільтруючий<br>89-126-030        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Елемент фільтруючий<br>89-126-030        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 8 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Форсунка ліва<br>78-068-005              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Форсунка ліва<br>78-068-005              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Форсунка права<br>78-068-006             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Форсунка права<br>78-068-006             | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 5 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Циліндр в зборі<br>78-014-020            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Циліндр в зборі<br>78-014-020            | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|  |   |        |  |                     |
|--|---|--------|--|---------------------|
| Штуцер пускового клапана 78-014-017    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Штуцер пускового клапана 78-014-017    | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 6 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Штуцер форсуночний 78-014-065          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Штуцер форсуночний 78-014-065          | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 36 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Підшипник носовий 78-154-060           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Втулка головного підшипника 78-038-014 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Секція права кінцева 78-022-048-01     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 2 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Тронк поршня в зборі 78-040-020        | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 9 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Клапан перекидний 68-213-001           | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Секція ліва 78-022-049                 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

|   |   |        |  |                     |
|---|---|--------|--|---------------------|
| Електропневмоклапан з дренажем 5600.010.003 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Палець поршневий<br>78-040-016              | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 12 шт. | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Клапан з механічним<br>приводом 41П-118-001 | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 1 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |
| Секція права 78-022-048                     | ДК021-2015:<br>34312000-7 —<br>Частини двигунів | 4 шт.  | 30100, Україна,<br>Хмельницька<br>область,<br>Нетішин, Склад<br>ХВ ВП СГ | до 31 січня<br>2022 |

**Строк дії договору про закупівлю:** 19 січня 2022 — 22 листопада 2022

**Сума оплати за договором про закупівлю:** відсутня

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| Подія           | Опис   | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | якщо учасник є резидентом - оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 60 робочих днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі товару. якщо учасник не є резидентом - оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 60 робочих днів з моменту поставки, за умови належним чином оформленої митної декларації та позитивних результатів проведення вхідного контролю, що підтверджується відповідними актами та ярликом на придатну продукцію. Учасник має право зазначити більший термін відстрочки оплати товару. Учасник торгів у своїй пропозиції може передбачити акредитивну форму розрахунків. У разі якщо учасник у своїй пропозиції передбачив оплату у формі акредитиву то оплата здійснюється в порядку зазначеному в пункті 4.2.1. проекту договору (додаток 5 до ТД) | Післяоплата | 60             | Робочі   | 100                |

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума             |
|--|------|------------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 223024419.91 UAH |

**Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:**

Договір розірвано за взаємною згодою сторін (відповідно до Додаткової угоди № 2)