

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-03-15-009640-a

Найменування замовника:	ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42836259
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська область, Київ, ПРОСПЕКТ БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, будинок 41
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з технічного обслуговування друкуючих пристроїв для потреб Вищого антикорупційного суду
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50310000-1: Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Заміна 5MVX111DN003 стопорне кільце Kyocera P2040dn або заміна 302HS31140 шестерня 35 Kyocera P2040dn	ДК 021:2015:50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 302HS31310 пружина пічки Kyocera P2040dn або заміна 302LZ31040 пружина барабана Kyocera P2040dn	ДК 021:2015:50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 302HN44111 муфта подачі паперу Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015:50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024

Заміна блоку барабана DK-1150 Kyocera M2040dn/ P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна блоку проявлення DV-1150 Kyocera M2040dn/ P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна ремкомплекту Kyocera МК-1150 Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 302F906230 ролику подачі паперу Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 302F909171 ролику захвату паперу Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 302HN06080 ролику підхвату паперу Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 3BR07040 ролику подачі паперу (сканер) БФП Kyocera M2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 36211110 ролику захвату паперу (сканер) БФП Kyocera M2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024

Заміна 302S094050 роликів для сканера БФП Kyocera M2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна коротрону Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна блоку закріплення FK-1150 Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	30 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Проведення технічного обслуговування без заміни запчастин для Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	48 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна ролику 303M407480 PULLEY LF для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна ременю подачі 303LL07531 BELT PF LF для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна пластини з фетровим покриттям вузла подачі 303JX04150 FELT PF COVER для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 303tc94100 parts pulley separetion ролик відокремлення оригіналів для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024

Заміна валу PARTS ROLLER CIS SP 303M494060 для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 303M407410 sheet cis roller направляюча плівка ролика для автоподавача DP-7170, 2 шт	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 303R804040 hadle cover pf ручка відкриття верхнього сканеру для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 303M407310 levelr handle гачок відкриття верхнього сканеру автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 303tc94130 parts paper feed roller assy sp комплект роликів подавання оригіналів для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 303jx07401 torque limiter feed обмежувач ролика відокремлення для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 303mw07060 film torque limiter направляюча плівка обмежувач для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 303TC94110 parts guide separation assy sp пластина відокремлення оригіналів для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024

Заміна 303r704101 cover wire interface а захисна кришка сигнального кабелю верхнього сканеру для автоподавача DP-7170	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 302F929260 PULLEY DU LOW для Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 302RV94260 PARTS ROLLER FD UP SP для Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 3V2LV08070 HOLDER SEPARATION MPF для Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна ремкомплект МК-8335А Kyocera TASKalfa 2554ci (ресурс 200 тис)	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна ремкомплект МК-8335В Kyocera TASKalfa 2554ci (ресурс 200 тис)	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Заміна 302R708310 PAD SEPARATION для Kyocera M2040dn/P2040dn	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024
Проведення технічного обслуговування без заміни запчастин для Kyocera M2040dn/P2040dn чистка драм картриджа (Drum Unit)	ДК 021:2015: 50313200-4 — Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2024

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	впродовж 10 (десяти) банківських днів на підставі підписаних обома сторонами актів приймання-передачі наданих послуг	Післяоплата	10	Банківські	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "СВН ПРАЙМТЕХ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

532 371,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		537902 UAH