

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-10-08-002508-a

Найменування замовника:	Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23884071
Місцезнаходження замовника:	79066, Україна, Львівська область, Львів, вулиця Грунтова будинок 1 Б
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Тавридзький Михайло Ростиславович, 380674772297, lk.atp1@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонту автобусів (послуги з ремонту двигунів автобусів Атаман А092Н6)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Заміна масла та масляного фільтра	ДК 021:2015:50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна охолоджуючої рідини	ДК 021:2015:50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Знаття/встановлення КПП	ДК 021:2015:50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Зняття/встановлення двигуна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення подушок двигуна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення сапуна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення клапанної кришки головки блоку циліндрів (з заміною прокладки)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення головки(-ок) блоку циліндрів (з заміною прокладки(-ок) ГБЦ, прокладок впускного та випускного колекторів)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Реставрація головки блоку циліндрів (перевірка герметичності, шліфування посадочного місця, перевірка/заміна гільз форсунок, втулок, заміна сальників клапанів, клапанів та кілець сідел клапанів)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення передньої кришки двигуна з заміною прокладок та сальників	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення помпи системи охолодження з зміною ущільнень	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	3 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна помпи системи охолодження	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна термостатів	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення піддона картера з заміною прокладки	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Заміна піддону картера	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення масляного насосу, перевірка	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна масляного насосу	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення колінчастого валу з заміною вкладишів шатунних та корінних	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Реставрація колінчастого валу (дефектування, шліфування, полірування)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	3 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна колінчастого валу	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна гільз циліндрів	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення шатунно-поршневої групи з заміною кілець	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	3 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення шатунно-поршневої групи з заміною поршнів та кілець	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна шатуна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Реставрація блоку циліндрів (перевірка посадки гільзи, напаювання постелей вкладок (5шт.), розточка, шліфування, хонінгування)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна блоку циліндрів	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Полірування розподільчого валу	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	3 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна розподільчого валу з заміною втулок	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення комплекту щеплення	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна комплекту щеплення	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення маховика з заміною сальника колінчастого валу і підшипника маховика	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна маховика	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення задньої кришки двигуна з заміною прокладок	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення стартера	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення генератора	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна паливного фільтра	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення комплекту форсунок зі заміною ущільнень	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Діагностика комплексу форсунок	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Реставрація паливної форсунки	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення паливного насосу високого тиску	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Діагностика паливного насосу високого тиску	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Реставрація паливного насосу високого тиску	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення насосу підкачки	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення компресора	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	3 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна компресора	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення гідравлічного насосу з заміною ущільнень	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення турбонагнітача з ущільненням надувного трубопроводу	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна турбонагнітача	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	3 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Зняття/встановлення масляного теплообмінника з заміною прокладок	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Діагностика масляного теплообмінника	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Заміна масляного теплообмінника	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна привідних ременів, обвідних роликів та натягувачів	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Мийка деталей	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Комп'ютерна діагностика	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Ремонт проводки двигуна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	3 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Заміна датчика колінчастого/розподільчого валу	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг		Післяоплата	15	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 388 100,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 23 881,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16 жовтня 2024 16:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	16 жовтня 2024 16:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні