

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-07-28-005967-a

Найменування замовника:	Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23884071
Місцезнаходження замовника:	79066, Україна, Львівська область, Львів, вулиця Грунтова будинок 1 Б
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів (послуги з ремонту генераторів та стартерів для автобусів Електрон А18501, МАЗ 203069, ЧАЗ А081.10, Атаман А092Н6)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Діагностика генератора (МАЗ 203069)	ДК 021:2015:50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	80 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна підшипників генератора (2 шт.) (МАЗ 203069)	ДК 021:2015:50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	80 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна проставки підшипника (МАЗ 203069)	ДК 021:2015:50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	30 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна статорної обмотки генератора (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	40 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна діодного моста генератора (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна реле напруги генератора (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна колектора генератора (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щіток генератора (2 шт.) (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ротора генератора (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ремкомплекта генератора (болти, гайки, прокладки) (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	80 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна кришки передньої генератора (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна кришки задньої генератора (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна шківів генератора (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Діагностика стартера (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна втягуючого реле (основне) (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	35 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна втягуючого реле (додаткове) (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	35 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна бендікса (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	40 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щіткотримача стартера (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна зубчатки бендікса (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна підшипника якоря стартера (к-т 2 шт.) (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна статора стартера (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ротора стартера (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щітки стартера (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	40 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна передньої маски стартера (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна задньої кришки стартера (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ремкомплекта стартера (ущільнювачі, гайки, болти) (МАЗ 203069)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Діагностика генератора (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	80 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна підшипників генератора (2 шт.) (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	80 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна статорної обмотки генератора (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна діодного моста генератора (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	60 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна реле напруги генератора (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна колектора генератора (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	30 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щіток генератора (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна ротора генератора (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ремкомплекта генератора (болти, гайки, прокладки) (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	70 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна передньої кришки генератора (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна задньої кришки генератора (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Діагностика стартера (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	60 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна втягуючого реле (основне) (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна втягуючого реле (додаткове) (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна бендікса (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	70 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна втулки стартера (к-т 2 шт.) (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	70 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна передньої маски стартера (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна задньої кришки стартера (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна демпфера редуктора (к-т 3 шт.) (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ремкомплекта стартера (ущільнювач, болти, гайки) (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	60 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна статора стартера (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ротора стартера (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щітки стартера (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	60 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щіткотримач (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	30 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна редуктора в зборі стартера (ЕЛЕКТРОН А18501)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Діагностика генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	14 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна підшипників генератора (2 шт.) (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	14 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна статорної обмотки генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна діодного мосту генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна реле напруги генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щіток генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна передньої кришки генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна колектора генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ротора генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ремкомплекта (болти, гайки, прокладки) (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	14 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна задньої кришки генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна проставки підшипника генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Діагностика стартера (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна втягуючого реле (основне) (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна втягуючого реле (додаткове) (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна бендикса (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна шестерні бендикса (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна передньої маски стартера (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна задньої кришки стартера (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щіток стартера (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щіткотримача стартера (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ротора стартера (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна статора стартера (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна підшипників ротора стартера (2 шт.) (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна осі редуктора стартера (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна планетарки (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ремкомплекта стартера (ущільнювач, гайки, болти) (ЧАЗ А081.10)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Діагностика генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна підшипників генератора (2 шт.) (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна статорної обмотки генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ремкомплекта (болти, гайки, прокладки) (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна колектора генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна блока реле та діодного моста (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна реле напруги генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна діодного моста генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щіток генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ротора генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна шківів генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна передньої кришки генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна задньої кришки генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна сальника ротора генератора (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Діагностика стартера (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна втягуючого реле (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна бендикса (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щітки стартера (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна щіткотримача стартера (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна статора стартера (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ротора стартера (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	3 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна передньої маски стартера (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна задньої кришки стартера (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна підшипників ротора стартера (2шт.) (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна ремкомплекта стартера (уцільнювач, гайки, болти) (АТАМАН А092Н6)	ДК 021:2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг		Післяоплата	15	Банківські	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ФОП "НАЗАР ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 354 270,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2377370 UAH