

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2025-10-02-000451-a

Дата договору/документа:	02 жовтня 2025 00:00
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	400
Найменування замовника	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1491
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321848
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	Оборонний постачальник
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	88888888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів

**Код за Єдиним закупівельним
словником:**

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і
технічного обслуговування мототранспортних
засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за одиноцю
Заміна фільтру салону Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	430 UAH
Заміна повітряного фільтру Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	600 UAH
Заміна паливного фільтру Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	2400 UAH
Заміна мастила та масляного фільтра Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	750 UAH
Зняття та встановлення турбокомпресора Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	4000 UAH
Заміна турбокомпресора Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	31800 UAH
Ремонт електрообладнання керування двигуна Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	6000 UAH
Видалення каталізатору та сажового фільтру Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	2000 UAH
Перепрограмування електронного блоку керування двигуна Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	10000 UAH
Заміна вакуумного насосу Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1200 UAH
Заміна прокладки вакуумного насосу Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	400 UAH

Заміна датчику витрати повітря Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	5600 UAH
Заміна клапану керування турбокомпресора Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	3950 UAH
Ремонт замка запалювання Volkswagen Amarok	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	2000 UAH
Зняття та встановлення карданого валу Volkswagen Amarok	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	600 UAH
Ремонт карданого валу Volkswagen Amarok	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	4500 UAH
Заміна фільтру салону Volkswagen Amarok	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	860 UAH
Заміна повітряного фільтру Volkswagen Amarok	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	800 UAH
Заміна паливного фільтру Volkswagen Amarok	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1500 UAH
Заміна мастила та масляного фільтру Volkswagen Amarok	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	700 UAH
Заміна задньої лівої ресори Volkswagen Amarok	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	15440 UAH

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

Відсутня

Ціна договору:

95 530,00 UAH

Строк виконання договору:

від 02 жовтня 2025
до 31 грудня 2025

Ідентифікатор договору

UA-2025-10-02-000451-a-c1