

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2025-10-25-000700-a

Дата договору/документа:	24 жовтня 2025 00:00
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	77
Найменування замовника	Військова частина А3269
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26621254
Місцезнаходження замовника:	Україна, Одеська обл., Балта,
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	Оборонний постачальник
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	888888888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонту (технічного обслуговування) сідельного тягача важковізного SCANIA R420

**Код за Єдиним закупівельним
словником:**

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і
технічного обслуговування мототранспортних
засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за одиницю
Зняття/встановлення колесо	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	120 UAH
Зняття/встановлення супорт	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	720 UAH
Заміна напрямляючої супорта	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1200 UAH
Ремонт супорту повний	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1800 UAH
Заміна амортизатора	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	900 UAH
Заміна подушок сидла	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1920 UAH
Заміна РМК сидла	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1080 UAH
Зняття/встановлення стабілізатора кабіни	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	4200 UAH
Зняття/встановлення кронштейн кабіни	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	780 UAH
Заміна сайлентблока кабіни	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1020 UAH
Заміна РМК кабіни	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1020 UAH
Заміна пневмо крана	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	780 UAH

Заміна дзеркала	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1800 UAH
Робота електрика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	7200 UAH
Зняття/встановлення стабілізатора	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1020 UAH
Зняття/встановлення стійки стабілізатора	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	540 UAH
Заміна сайлентблока стабілізатора	8 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	300 UAH
Заміна рульової тяги	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1440 UAH
Регулювання кута коліс	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1020 UAH
Заміна РМК шкворення (лівого)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	5400 UAH
Заміна РМК шкворення (правого)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	5400 UAH
Заміна масла двигун	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1800 UAH
Заміна радіатора груби	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	7800 UAH
Заміна масла кпп	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1200 UAH
Заміна масла редуктор	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1200 UAH
Зняття/встановлення маточина	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1800 UAH
Змаска підшипника маточини	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1200 UAH

Зняття/встановлення бампер	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	4200 UAH
Відновлення посадкового місця цапфи	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	3000 UAH
Газозварювальні роботи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	2400 UAH
Зварювальні роботи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	3000 UAH
Зняття/встановлення піввісь	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	600 UAH
Заміна гальмівного диску	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	1200 UAH
Заміна сальника маточини	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	540 UAH
Зняття/встановлення картера	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	3287.13 UAH
Мийка чистка картеру	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	2500 UAH
Слюсарні роботи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	послуга	4500 UAH
Ремкомплект супорта УКТЗЕД 8708 30 91 98; OEM: CEI 520714	4 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	1677.6 UAH
Ремонтний комплект суппорту УКТЗЕД 8716 90 90 90; OEM: SEM CP9012202	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	686.4 UAH
Сайлентбло кабіни гума-метал УКТЗЕД 4016 99 52 90; OEM: SEM 8028	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	554.4 UAH
Ремкомплект шкворення УКТЗЕД 8708 80 99 98; OEM: ERREVI 711720	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	7850 UAH
Фільтруючий елемент (фільтр мала) УКТЗЕД 8421 23 00 90; OEM: MAHLE OC121	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	644 UAH

Амортизатор підвіски УКТЗЕД 8708 80 35 98; OEM: MONROE T1330	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	2863 UAH
Втулка стабілізатора Scania УКТЗЕД 4016 99 57 90; OEM: FEBI 04342	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	272 UAH
Дзеркало заднього виду УКТЗЕД 7009 10 00 90; OEM: PACOL SCA- MR-013L	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	8430 UAH
Рем.комплект сидла УКТЗЕД 8708 99 97 98; OEM: SEM 15225	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	3270 UAH
Фільтр повітря УКТЗЕД 8421 31 00 00; OEM: PURRO-NA0104	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	2250 UAH
Фільтр паливний УКТЗЕД 8421 23 00 90; OEM: MANHE KX182D	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	621 UAH
Втулка стабілізатора УКТЗЕД 4016 99 52 90; OEM: FEBI 35323	8 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	165 UAH
Рульова тяга поперечна УКТЗЕД 8708 94 99 98; OEM: CEI 220.067	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	6775 UAH
Ремкомплект сидла УКТЗЕД 8708 99 97 98; OEM: BSG 08-960-167	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	1350 UAH
Колодки гальмівні УКТЗЕД 8708 30 91 98; OEM: CONTECH 29108 30	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	2640 UAH
Фільтр повітря УКТЗЕД 8421 39 25 00; OEM: FEBI 22095	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	500 UAH
Рульова тяга повздовжня УКТЗЕД 8708 94 99 98; OEM: SKF VKDCV 04005	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	5588 UAH
Амортизатор масляний УКТЗЕД 8708 80 35 98; OEM: MONROE T5144	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	5286 UAH
Шайба УКТЗЕД 4016 99 57 90; OEM: Diesel Technic 3.83520	4 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	123.6 UAH

Ремкомплект підвіски кабіни УКТЗЕД 8708 80 99 98; OEM: SEM 10862-1	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	4885 UAH
Кран рівня підлоги УКТЗЕД 8481 80 59 00; OEM: COJALI 2214508	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	1838 UAH
Масило в тарі (20л) УКТЗЕД 2710 19 81 00; OEM: GNL HD3	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	3662 UAH
Фільтр пневмосистеми УКТЗЕД 8421 39 25 00; OEM: KNORR KO87957	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	1495 UAH
Радіатор пічки Scania УКТЗЕД 8708 91 35 00; OEM: NRF 54285	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	4020 UAH
Олива Mobilube GX 80W-90 20л УКТЗЕД 2710 19 83 00; OEM: MOBIL 141064	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	5280 UAH
Фільтр масляний УКТЗЕД 8421 23 00 90; OEM: HENGST H24W05	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	1020 UAH
Олива Mobilube HD 80W-90 УКТЗЕД 2710 19 83 00; OEM: MOBIL 127732	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	5280 UAH
Сальник ступиці УКТЗЕД; OEM: ELRING 222.620	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	944 UAH
Сальник ступиці; OEM: ELRING 596.672	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	178 UAH
Ремкомплект супорту УКТЗЕД; OEM: MEYER 500045	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	434 UAH
Болт кріплення колеса; OEM: FEBI 05917	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	184 UAH
Диск гальмівний; OEM: SBP 02-SC001	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	4078 UAH
Гайка; OEM: Diesel Technic 1.17026	1 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	151 UAH

Сальник валу; OEM: ELRING 222.610	2 штука	Україна, Відповідно до документації	по 14 листопада 2025	штука	594 UAH
--------------------------------------	---------	---	----------------------------	-------	---------

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:	Відсутня
Ціна договору:	224 404,13 UAH
Строк виконання договору:	від 24 жовтня 2025 до 30 листопада 2025
Ідентифікатор договору	UA-2025-10-25-000700-a-c1