

# ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  
UA-2017-12-26-000176-с

1. Дата укладення договору: **22 грудня 2017 20:21**
2. Номер договору: **106**
3. Найменування замовника: **Богданська сільська рада**
4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04351469**
5. Місцезнаходження замовника: **90645, Україна, Закарпатська обл., с. Богдан, вул. Шевченка, 114**
6. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір: **ПП "Дан А.О."**
7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: **2430603484**
8. Місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: **90600, Україна, Закарпатська обл., м.Рахів, Миру268  
+380960555295**
9. Конкретна назва предмета закупівлі: **Аварійно-відновлювальні роботи крівлі будівлі Богданської сільської ради, с. Богдан Рахівського району (капітальний ремонт) (розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, розбирання лат (решетування) з брусків з прозорами, заміна кроквяних ніг із брусів, заміна мауерлатів, улаштування покрівель шатрових із металочерепиці „Монтерей”, просте олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10% (підшивка крівлі)**

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг	11. Кількість товарів, робіт чи послуг	12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

<p>Аварійно-відновлювальні роботи крівлі будівлі Богданської сільської ради, с. Богдан Рахівського району (капітальний ремонт) (розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, розбирання лат (решетування) з брусків з прозорами, заміна кроквяних ніг із брусів, заміна мауерлатів, улаштування покрівель шатрових із металочерепиці „Монтерей”, просте олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10% (підшивка крівлі)</p>	<p>1 роботи</p>	<p>90645, Україна, Закарпатська область, с. Богдан, Шевченка,114</p>	<p>з 22 грудня 2017 по 31 грудня 2017</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

14. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

**Відсутня**

15. Ціна договору:

**121 563,00 UAH**

16. Строк дії договору:

**від 22 грудня 2017 до 31 грудня 2017**

17. Ідентифікатор договору

**UA-2017-12-26-000176-с-с1**

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг	18. Одиниця виміру	19. Ціна за одиницю
<p>Аварійно-відновлювальні роботи крівлі будівлі Богданської сільської ради, с. Богдан Рахівського району (капітальний ремонт) (розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, розбирання лат (решетування) з брусків з прозорами, заміна кроквяних ніг із брусів, заміна мауерлатів, улаштування покрівель шатрових із металочерепиці „Монтерей”, просте олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10% (підшивка крівлі)</p>	<p>роботи</p>	