

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 14 квітня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-17-000940-с**
2. Номер договору про закупівлю: **ЦЗВ-03-09619-01**
3. Дата укладення договору: **04 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **2 402 437,20 UAH (в тому числі ПДВ 400 406,20 UAH)**
5. Найменування замовника: **ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40081347**
7. Місцезнаходження замовника: **03049, Україна, Київська обл. обл., Київ, Повітрофлотський проспект, будинок 11/15**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРТЕХПРОМ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39317326**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 10 , тел.: +380673725242**

10¹. Вид предмета закупівлі: **Товари**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Центрирующее устройство РДМ-2 (Центрирующее устройство до рейковых ультразвуковых дефектоскопов РДМ-2)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	24 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

Резонатор сдвоенный 45/45 град. для вагонов (Резонатор сдвоенный 45/45 град. до рейковых вагонов дефектоскопів)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	11 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Ролики следящие (Ролики следящие до рейковых ультразвуковых дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	170 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Чехол для переноски РДМ-1 (Сумка) (Чехол для переноски рейковых ультразвуковых дефектоскопів РДМ-1 (Сумка))	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	10 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Разъем кабельный РДМ-22 для аккумулятора (Вилка блочная) (Разъем кабельный для аккумулятора (Вилка блочная) рейковых ультразвуковых дефектоскопів РДМ-22)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	34 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Разъем кабельный РДМ-22 для аккумулятора (Розетка кабельная)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	31 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Разъем кабельный РДМ-22 для датчика пути (вилка кабельная) (Разъем кабельный для датчика пути (вилка кабельная) рейковых ультразвуковых дефектоскопів РДМ-22)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	44 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Разъем кабельный РДМ-22 для датчика пути (розетка блочная) (Разъем кабельный для датчика пути (розетка блочная) рейковых ультразвуковых дефектоскопів РДМ-22)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	43 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

Розетка блочная, (Розетка блочная до рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частина залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	1 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Розетка блочная, (Розетка блочная до рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частина залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	2 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Энкодер, (Энкодер в датчику колійної координати до рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частина залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	20 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Энкодер, (Энкодер в електронному блоці рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частина залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	20 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Акумулятор до РДМ-3 (Акумулятор до рейкових ультразвукових дефектоскопів РДМ-3)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частина залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	14 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Акумулятор до РДМ-1М1 (Акумулятор до рейкових ультразвукових дефектоскопів РДМ-1М1)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частина залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	52 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Батарея аккумуляторна до РДМ-2, (Батарея аккумуляторна до рейкових ультразвукових дефектоскопів РДМ-2)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частина залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	39 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

Кабель з"єднувальний, (Кабель з"єднувальний до рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	32 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Кабель живлення, (Кабель живлення до рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	14 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Кабель підключення зарядного пристрою, (Кабель підключення зарядного пристрою до рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	7 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Кабель ремонтний, (Кабель ремонтний для рейкових ультразвукових дефектоскопів РДМ-1М1)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	11 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
БП1 Блок преобразователей 1, (Блок перетворювачів 1 БП-1 рейкових ультразвукових дефектоскопів РДМ-2)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	27 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
БП2 Блок преобразователей 2, (Блок преобразователей 2 БП-2 до рейкових ультразвукових дефектоскопів РДМ-2)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	27 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Розетка блочная, (Розетка блочная до рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	7 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

Вилка кабельна РДМ-22 для телефонів, (Вилка кабельна для телефонів до рейкових ультразвукових дефектоскопів РДМ-22)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	24 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Бак лівий, (Бак лівий до рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	24 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Кабель до ПЕП, (Кабель до ПЕП рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	26 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Батарея акумуляторна (панель) до РДМ-33, (Батарея акумуляторна (панель) до рейкових ультразвукових дефектоскопів РДМ-33)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	14 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019
Блок живлення акумуляторний до РДМ-3, (Блок живлення акумуляторний до рейкових ультразвукових дефектоскопів серії РДМ)	ДК021-2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху	5 шт	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору:

04 вересня 2019 — 31 березня 2020

16. Сума оплати за договором:

2 359 316,40 UAH (в тому числі ПДВ 393 219,40 UAH)

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Банківські	100

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

відсутні