

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-11-05-003298-a

Дата формування звіту: 22 січня 2021

<b>Найменування замовника:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42795490
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01010, Україна, Київська область, Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7, ПОВЕРХ 16
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Двигуни та їх частини (Запасні частини до двигунів)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:34310000-3: Двигуни та їх частини

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Вкладиші корінні BK24-1000102	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Вкладиші шатунні BK24-1000104	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Вкладиші шатунні BK24-1000104-БР	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Головка блока 375-1003010-Б	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Головка блоку циліндрів 402-1003006	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Головка блоку циліндрів 4021-100307-20	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Головка блоку циліндрів 4021-3906562-20	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	3 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Головка блоку циліндрів 421-1003010-43К	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Головка блоку циліндрів 740-1003010-20	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Група гільзо-поршнева 24-1000105-01	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Група гільзо-поршнева 375-1000108-20	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	4 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Група гільзо-поршнева 375-1000110	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Група гільзо-поршнева 4021-1000110	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Група гільзо-поршнева 4021-1000110-150	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Група гільзо-поршнева 740-1000128-А	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Кільця поршневі 375-1000101	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Комплект прокладок двигуна ЗИЛ-130	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Котушка запалювання Б114-3705000	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	12 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Котушка запалювання Б114-3705000-01	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Котушка запалювання Б115-3705000	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	3 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Котушка запалювання Б116-3705000	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	20 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Котушка запалювання Б116-3705000-03	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Котушка запалювання Б116-3705000-10	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	3 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Котушка запалювання Б117-3705060	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Патрубки радіатора 130-1300000-Р	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	4 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Патрубки радіатора 130-1303010/25/26	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	12 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Патрубки радіатора 256-1303009	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	9 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Патрубки радіатора 53-1303025	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	4 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Патрубки радіатора 5320-1303011	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	8 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Патрубки радіатора 64221-1301010	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	8 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Патрубки радіатора Ю-1303010	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	3 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Подушка двигуна 3102-1001020	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	14 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Подушка двигуна 469-1001020	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Подушка двигуна 469-1001025	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частина двигунів	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Прокладка ДВЗ 405.3906022	ДК 021:2015: 34312500-2 — Ущільнювальні прокладки	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Прокладка клапанної кришки 238 236-10032	ДК 021:2015: 34312500-2 — Ущільнювальні прокладки	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Прокладки ГБЦ 130-1003020-10	ДК 021:2015: 34312500-2 — Ущільнювальні прокладки	4 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Прокладки ДВЗ 238-1000000-П	ДК 021:2015: 34312500-2 — Ущільнювальні прокладки	2 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Прокладки ДВЗ 3741-1003020	ДК 021:2015: 34312500-2 — Ущільнювальні прокладки	4 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Прокладки ДВЗ 421-1000150-01	ДК 021:2015: 34312500-2 — Ущільнювальні прокладки	2 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Прокладки ДВЗ 740-1003200	ДК 021:2015: 34312500-2 — Ущільнювальні прокладки	4 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 130-1301007-Б	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 130-1301010	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 131-1301010-13	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 250-1301010-01	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	5 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 255-1301010-01	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 260-1301010	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Радіатор водяний 3110-1301010-10	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 3205-1301010-01	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 3205-1301010-02	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 33021-1301006-11	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 3302-1301010	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	11 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 3302-1301010-51	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	3 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 3307-1301010	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 3741-1301006	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 3741-1301010	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	5 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 3741-1301010-04	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	5 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 45-1301.010-Б	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 5320-1301010-01	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	3 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Радіатор водяний 5551-1301010	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	3 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 64229-1301010	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 6437-1301010-10	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор водяний 6601-1301006-01	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор опалювача 3102-8101060-03	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор опалювача 3302-8101060	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор опалювача 3741-8101060	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор опалювача 451Д-8101060	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Радіатор опалювача 469-8101060	ДК 021:2015: 34312300-0 — Автомобільні радіатори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11-10-1045 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	22 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11-10-1100 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11-10-1150 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11-10-1250 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	12 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Ремінь 11-10-1320 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	11 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11-10-1400 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11-10-1450 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11-10-1500 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	15 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11-10-1775 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11-10-900 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	11 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11-10-950 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	26 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 11x10-1120 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	21 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 13-8-775 A	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 14-10-887 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	19 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 14-10-937 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	25 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 14-10-987 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	22 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 14-11-1450	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 14-13-1320 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	14 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 16-11-1103 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	35 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Ремінь 16-11-1120 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	22 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 16-11-1450 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	15 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 21-14-1650 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	47 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 8.5-8-1018 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	10 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 8.5-8-1030 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	35 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 8.5-8-1150	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	12 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 8.5-8-1250 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 8.5-8-1280 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 8.5-8-1320 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 8.5-8-833 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	10 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 8.5-8-850 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь 8.5-8-900 S	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	7 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь В Б-1600	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	10 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь В(Б)-1650 ГОСТ 1284.1-89	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	3 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь вентилятора 10-8-1018 И	ДК 021:2015: 34312100-8 — Вентиляторні паси	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Ремінь вентилятора 11-10-1230 P	ДК 021:2015: 34312100-8 — Вентиляторні паси	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь вентилятора 11-10-1400 P	ДК 021:2015: 34312100-8 — Вентиляторні паси	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь вентилятора 14-10-1037 P	ДК 021:2015: 34312100-8 — Вентиляторні паси	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь вентилятора 14x10x1075	ДК 021:2015: 34312100-8 — Вентиляторні паси	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь вентилятора 16-11-1403 И	ДК 021:2015: 34312100-8 — Вентиляторні паси	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь вентилятора 8.5-8-1030 P	ДК 021:2015: 34312100-8 — Вентиляторні паси	14 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь вентилятора 8.5-8-1280 И	ДК 021:2015: 34312100-8 — Вентиляторні паси	10 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь вентилятора 8.5-8-1320 И	ДК 021:2015: 34312100-8 — Вентиляторні паси	5 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь вентилятора 8.5-8-875	ДК 021:2015: 34312100-8 — Вентиляторні паси	5 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь водяного насоса 11-10-1045	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	7 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь зубчатий 21-14-1650 P	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	18 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь зубчатий AVX 13-1100	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	3 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь приводний 11x10-1120cz	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь приводний 14-10-937 P	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	5 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь приводний 14-10-987cz	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	5 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Ремінь приводний 21-14-1650cz	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь приводний 6PK-1370 И	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь приводний 8.5-8-1030cz	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь приводний 8.5-8-1320cz	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	7 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь приводний 8.5-8-850cz	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	6 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь приводний AVX-10-1018c	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь приводний A-1280cz	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	10 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремінь приводний A-1450 И	ДК 021:2015: 34312700-4 — Гумові приводні паси	10 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ремкомплект двигуна 402.1003020	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	5 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Ролик натяжний ГРМ 406-1308067-02	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	3 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Сальник клапанів 4021-1007026	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	8 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Свічка запалювання A11	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	56 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Свічка запалювання A11 GAZ LPG-1	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Свічка запалювання A11-И APS	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	493 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Свічка запалювання A11-У	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	207 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Свічка запалювання А-14В	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	40 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Свічка запалювання А17	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	28 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Свічка запалювання А17 GAZ LPG-2	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	20 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Свічка запалювання А17ДВ	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	224 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Свічка запалювання А17ДВРМ	ДК 021:2015: 34312200-9 — Свічки запалювання	20 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Серцевина радіатора 45У-1301020	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Термостат 3110-1306100-07	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	4 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Термостат ТС107-1306100-01	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	3 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Шланги радіатора 21073-130000000-00	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Шланги радіатора 3302-1303010/25-10	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Шланги радіатора 3302-1303010/25-20	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Шланги радіатора 3302-1303010/26	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	3 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Шланги радіатора 451-1303011	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	2 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Шланги радіатора 451-1303011-01	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	4 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021
Шланги радіатора 452-1303027	ДК 021:2015: 34312000-7 — Частини двигунів	10 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Вид закупівлі:

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 05 листопада 2020 19:22

**Кількість учасників закупівлі:** 4

<b>Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону</b>	<b>Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону</b>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	—		Не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної тендерна пропозиція учасника відхиляється на підставі п.1 ч. 1 ст. 31 Закону України "Про публічні закупівлі" (учасник процедури закупівлі: не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції), а саме: учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції.

ТОВ "ДНІПРОАВТОЗАПЧАСТИНИ"	587 065,10 UAH без ПДВ	552 614,00 UAH без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "СП ТАТА ГРУП"	605 715,00 UAH без ПДВ	552 616,00 UAH без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ДЕТАЛЬ"	679 166,97 UAH без ПДВ	559 990,00 UAH без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

04.01.2021 16:16

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:**

Відсутні

**Дата укладення договору про закупівлю:**

22 січня 2021

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:**

663 136,80 UAH (в тому числі ПДВ 110 522,80 UAH)

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

ТОВ "ДНІПРОАВТОЗАПЧАСТИНИ"

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

49000, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 98, квартира 195

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):**

Відсутня

**Ідентифікатор договору:**

2101000117

**Застосовані критерії оцінки:**

Ціна - 100%