

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2021-02-02-015349-a
Дата формування звіту: 12 листопада 2021

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-02-02-015349-a
Номер договору про закупівлю:	36-B-21
Дата укладення договору про закупівлю:	12 березня 2021 15:00
Ціна в договорі про закупівлю:	360 840,00 UAH (в тому числі ПДВ 60 140,00 UAH)
Найменування замовника:	Казенне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38017026
Місцезнаходження замовника:	65114, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140-а
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ АВТОГРАД ОДЕСА
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	42721146

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

65080, Україна, Одеська область, місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 55, тел.: +380637249636, факс: +380487100077

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування, поточного ремонту та шиномонтажу автотранспортних засобів

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 120 тис.км. (Інспекційний сервіс з заміною масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 120 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 120 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 120 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 120 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 120 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 120 тис.км. (Заміна ремня ALT)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 120 тис.км. (Заміна гальмівної рідини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 120 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 120 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 140 тис.км. (Заміна масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 140 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 140 тис.км. (Заміна кільця масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 140 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 140 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 140 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 140 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 140 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 160 тис.км. (Інспекційний сервіс з заміною масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 160 тис.км. (Заміна масляного фільтра двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 160 тис.км. (Заміна кільця масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 160 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 160 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 160 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 160 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294, 2018 року випуску, держ.номер ВН0604МН по регламенту 160 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна гальмівної рідини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна ременя ALT)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 180 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 180 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 200 тис.км. (Інспекційний сервіс з заміною масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 200 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 200 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 200 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 200 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 200 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 200 тис.км. (Перевірка ременя ГРМ)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 200 тис.км. (Перевірка ременя АЛТ)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 200 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, 2017 року випуску, держ.номер ВН8189ІВ по регламенту 200 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 140 тис.км. (Інспекційний сервіс з заміною масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 140 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 140 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 140 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 140 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 140 тис.км. (Заміна паливного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 140 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 140 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 160 тис.км. (Інспекційний сервіс з заміною масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна паливного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 160 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen CARAVELLE VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, 2017 року випуску, держ.номер ВН8190ІВ по регламенту 160 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 160 тис.км. (Інспекційний сервіс з заміною масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 160 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 160 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 180 тис.км. (Перевірка ременя ГРМ)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна ременя АЛТ)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 180 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, 2016 року випуску, держ.номер ВН8191ІВ по регламенту 180 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 160 тис.км. (Інспекційний сервіс з заміною масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 160 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 160 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 180 тис.км. (Перевірка ременя ГРМ)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна ременя АЛТ)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 180 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, 2017 року випуску, держ.номер ВН8192ІВ по регламенту 180 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 160 тис.км. (Інспекційний сервіс з заміною масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 160 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 160 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 160 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна повітряного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 180 тис.км. (Перевірка ременя ГРМ)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, 2016 року випуску, держ.номер ВН8193ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна ременя АЛТ)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна масляного фільтра двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 180 тис.км. (Перевірка ременя ГРМ)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 180 тис.км. (Заміна ременя ALT)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 200 тис.км. (Інспекційний сервіс з заміною масла двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 200 тис.км. (Заміна масляного фільтру двигуна)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 200 тис.км. (Заміна болта масляного піддона)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 200 тис.км. (Заміна фільтру салону)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 200 тис.км. (Заміна повітряного фільтру)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер ВН8194ІВ по регламенту 200 тис.км. (Заміна паливного фільтра)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер BH8194IB по регламенту 200 тис.км. (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуг з технічного обслуговування автомобіля Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, 2017 року випуску, держ.номер BH8194IB по регламенту 200 тис.км. (Діагностика ходової частини)	ДК021-2015: 50112200-5 — Послуги з технічного обслуговування автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна гальмівних колодок передніх)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна гальмівних дисків передніх)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна гальмівних колодок задніх)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>4 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна гальмівних барабанів задніх)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>1 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна втулок переднього стабілізатора)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>4 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>

<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна тяжки переднього стабілізатора)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>5 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна гумової подушки)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>6 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Комп'ютерна діагностика)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>4 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>

<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Регенерація DPF)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>3 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заправка кондиціонера)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>2 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна свічок накалу)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>2 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>

<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна сайлентблоків верхніх важелів)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>2 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна сайлентблоків нижніх важелів)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>2 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна передньої маточини)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>2 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>

<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна ремкомплекта проміжної опори)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>1 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна заднього амортизатора)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>4 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Регулювання р/с)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>5 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>

<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Ремонт генератора)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>2 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна кермової тяги)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>4 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>
<p>Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна переднього амортизатора)</p>	<p>ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів</p>	<p>2 послуга</p>	<p>Україна, Відповідно до документації</p>	<p>до 30 квітня 2022</p>

Послуги з поточного ремонту автомобілів: Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008666, держ.номер BH8189IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH006072, держ.номер BH8191IB Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008668, держ.номер BH8192IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH007107, держ.номер BH8193IB, Volkswagen Amarok VIN: WV1ZZZ2HZHH008691, держ.номер BH8194IB (Заміна підшипника маточини передньої)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294 (Заміна гальмівних колодок передніх)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294 (Заміна гальмівних колодок задніх)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294 (Заміна гальмівних дисків передніх)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294 (Заміна гальмівних дисків задніх)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294 (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294 (Регенерація DPF)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294 (Заправка кондиціонера)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen Amarok Volcano 3.0 TDI VIN: WV1ZZZ2HZKH002294 (Заміна втулок переднього стабілізатора)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Заміна гальмівних колодок передніх)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Заміна гальмівних колодок задніх)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Заміна гальмівних дисків передніх)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Заміна гальмівних дисків задніх)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Комп'ютерна діагностика)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Регенерація DPF)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Заміна втулок переднього стабілізатора)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Заміна тяжки переднього стабілізатора)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Заміна сайлентблоків нижніх важелів)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Заміна кермової тяги)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з поточного ремонту автомобіля: Volkswagen T6 Caravelle VIN: WV2ZZZ7HZHH061413, держ.номер ВН8190ІВ (Регулювання р/с)	ДК021-2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-16 (Сезонна заміна шин на легкосплавних дисках)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	8 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-16 (Балансування)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	8 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-16 (Усунення проколів)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-16 (Прокатка леггосплавного диска)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-17 (Сезонна заміна шин на леггосплавних дисках)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	32 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-17 (Балансування)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	32 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-17 (Усунення проколів)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	16 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-17 (Прокатка леггосплавного диска)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-18 (Сезонна заміна шин на леггосплавних дисках)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	8 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-18 (Балансування)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	8 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-18 (Усунення проколів)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-18 (Прокатка леггосплавного диска)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-19 (Сезонна заміна шин на леггосплавних дисках)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	8 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-19 (Балансування)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	8 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-19 (Усунення проколів)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022
Послуги з шиномонтажу (1 колесо) R-19 (Прокатка легкосплавного диска)	ДК021-2015: 50116500-6 — Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Строк дії договору про закупівлю: не вказана — 03 листопада 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 229 327,65 UAH (в тому числі ПДВ 38 221,27 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Оплата за надані Послуги здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний у реквізитах Сторін, за фактом надання Послуг після підписання відповідних Актів за кожною Заявкою окремо протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів на підставі належним чином оформленого оригіналу рахунку, виставленого Виконавцем.	Післяоплата	15	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		549000 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: Керуючись п. 5.4. та п. 9.2. Договору №36-В-21 від 12.03.2021 р. вирішили припинити дію вищевказаного договору з 03.11.2021 р.