

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-28-005143-a

Дата формування звіту: 18 лютого 2022

<b>Найменування замовника:</b>	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30019775
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04053, Україна, м. Київ, г. Киев, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	21Т-285_42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Головки колонні в асортименті)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
42131200-8 - Арматура, що визначена за конструктивними ознаками (Головка колонна стандарту API-6A 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi LU, DD-NL, PSL3, PR2 API spec. 6A або еквівалент)	ДК 021:2015:42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої	7 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2022
42131200-8 - Арматура, що визначена за конструктивними ознаками (Головка колонна стандарту API-6A 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi LU, DD-NL, PSL3, PR2 або еквівалент)	ДК 021:2015:42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої	15 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2022

42131200-8 - Арматура, що визначена за конструктивними ознаками (Головка колонна стандарту API-6A 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi LU, DD-NL, PSL3, PR2 або еквівалент)	ДК 021:2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої	22 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2022
42131200-8 - Арматура, що визначена за конструктивними ознаками (Головка колонна стандарту API-6A 7" x 9.5/8" x 13.3/8" 5000psi LU, DD-NL, PSL3, PR2 або еквівалент)	ДК 021:2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої	5 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2022
42131200-8 - Арматура, що визначена за конструктивними ознаками (Головка колонна стандарту API-6A 7" x 9.5/8" x 13.3/8" 3000 psi LU, DD-NL, PSL3, PR2 або еквівалент)	ДК 021:2015: 42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої	7 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 30 липня 2022

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата по факту поставки протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару	Післяоплата	30	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:**

28 жовтня 2021 12:46

**Кількість учасників закупівлі:**

9

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтю 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

HONGHUA International Co., Ltd.	—		<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Не відповідає вимогам визначеним в додатку №3 та 3.1 до тендерної документації: 1. До всіх позицій запропонованого товару (ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, GK7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, GK7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi ) Додатку №3 та Паспортах - Пункт 3.5 - надав нечіткі дані по розміщенню пакерного ущільнення (розміщення пакерного ущільнення 7" в корпусі повинно бути над клинвою підвіскою). 2. До всіх позицій запропонованого товару ( GK7 " x 9.5/8" x 13.3/8" 5000 psi, GK7 " x 9.5/8" x 13.3/8" 3000 psi) Додатку №3 та Паспортах - Пункт 2.5 - надав нечіткі дані по розміщенню пакерного ущільнення ( розміщення пакерного ущільнення 7" в корпусі повинно бути над клинвою підвіскою). 3. У наданому Учасником Додатку № 3 та Паспорті на GK7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, Пункт 4.4- не визначено наявність пристосування для монтажу та демонтажу заглушок опресовочних ( при необхідності) 4. У наданому Учасником Паспорті та Додатку №3 до всіх позицій запропонованого товару ( GK7 " x 9.5/8" x 13.3/8" 5000 psi, GK7 " x 9.5/8" x 13.3/8" 3000 psi) -Пункт 3.3- не визначено наявність пристосування для монтажу та демонтажу заглушок опресовочних ( при необхідності). 5. У наданому Учасником Додатку № 3 та Паспорті на GK7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi - Пункт 5.7. - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 6. У наданому Учасником Додатку №3 та Паспорті на GK7" x 9.5/8" x 13.3/8" 5000 psi GK7 " x 9.5/8" x 13.3/8" 3000 psi - Пункт 4.6. - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 7. Відповідно креслення наданого Учасником в Паспорті на ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000psi LU, DD-NL, PSL2, PR2 API срес. 6А, бокові відводи корпусу середньої двофланцевої катушки укомплектовані засувкою фланцевою 2.1/16"x5000psi, хоча згідно наданого Учасником Додатку №3 та ТД передбачено комплектацію фланцевою засувкою 2.1/16"x3000psi. Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 2 п. 2 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
ТОВ "НАФТОСЕРВІС"	—		<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Не відповідає вимогам визначеним в додатку №3 та 3.1 до тендерної документації: 1.В пунктах 5.7. Додатку №3 та Паспорті (комплект ЗІП) запропонованого товару (ГК 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, GK 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, GK 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi, ) - не визначено конструкцію пакерних ущільнень (при конструкції пакерних ущільнень з розпакуванням за допомогою нагнітання спеціальної пасти). 2.В пунктах 4.6 Додатку №3 та Паспорті (комплект ЗІП) запропонованого товару (ГК 7" x 9.5/8" x 13.3/8" 5000psi, GK 77" x 9.5/8" x 13.3/8" 3000psi ) - не визначено конструкцію пакерних ущільнень (при конструкції пакерних ущільнень з розпакуванням за допомогою нагнітання спеціальної пасти). 3.В пунктах 6.1. Додатку №3 запропонованого товару (ГК 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, GK 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, GK 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi, ) - не визначено, який документ буде надано на підтвердження гідростатичного випробування (з актами або сертифікатами або протоколами випробувань на робочий та пробний тиск). 4.В Додатку №3 Інші вимоги при поставці в паспорті запропонованого товару (ГК 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, GK 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, GK 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi, GK 7" x 9.5/8" x 13.3/8" 5000psi, GK 77" x 9.5/8" x 13.3/8" 3000psi ) - не визначено, який документ буде надано на підтвердження випробування (з актами або сертифікатами або протоколами випробувань наробочий та пробний тиск). 5. В наданому Учасником Додатку №3 та паспорті на КГ 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi LU, DDNL, PSL3, PR2 API срес. 6А бокові відводи в корпусі нижньому у вигляді однофланцевої катушки укомплектовані муфтовою засувкою 2.1/16"x5000psi, згідно ТД вимагалася комплектація муфтова засувка 2.1/16"x3000psi. 6. В наданому Учасником Додатку №3 та паспорті на КГ 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000psi LU, DD-NL, PSL2, PR2 API срес. 6А бокові відводи: - в корпусі середньому у вигляді двофланцевої катушки укомплектовані фланцевою засувкою 2.1/16"x5000psi, згідно ТД вимагалася комплектація фланцева засувка 2.1/16"x3000psi; - в корпусі середньому у вигляді двофланцевої катушки укомплектовані муфтовою засувкою 2.1/16"x5000psi, згідно ТД вимагалася комплектація муфтова засувка 2.1/16"x3000psi; 7. В наданому Учасником Додатку №3 та паспорті на КГ 7" x 9.5/8" x 13.3/8" 5000psi LU, DD-NL, PSL3, PR2 API срес. 6А бокові відводи в корпусі нижньому у вигляді однофланцевої катушки укомплектовані фланцевою засувкою 2.1/16"x5000psi, згідно ТД вимагалася комплектація фланцева засувка 2.1/16"x3000psi; 8. В наданому Учасником Додатку №3 та паспорті на КГ 7" x 9.5/8" x 13.3/8" 3000psi LU, DD-NL, PSL2, PR2 API срес. 6А бокові відводи: - в корпусі верхньому у вигляді двофланцевої катушки укомплектовані фланцевою засувкою 2.1/16"x5000psi, згідно ТД вимагалася комплектація фланцева засувка 2.1/16"x3000psi; - в корпусі нижньому у вигляді двофланцевої катушки укомплектовані фланцевою засувкою 2.1/16"x5000psi, згідно ТД вимагалася комплектація фланцева засувка 2.1/16"x3000psi. Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 2 п. 2 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
HONGZE DONGJUN MACHINERY CO.,LTD.	—		<p>Учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалася замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції</p> <p>Учасником завантажено до Системи забезпечення тендерної пропозиції (файл «Bid Bond 285»), у якому зазначено суму – 107 186,47 доларів США, що не відповідає вимогам тендерної документації, оскільки: Відповідно до п.7 розділу I тендерної документації, розмір забезпечення тендерної пропозиції має складати 2 826 635,84 грн, відповідно до п.8 розділу I тендерної документації - Гарантія може бути надана у міжнародній валюті (євро або долар США) по курсу НБУ на дату оголошення закупівлі у Системі. Курс долара США на дату публікації 28.10.2021 становив 26.3712 грн./ USD, відповідно сума забезпечення, наданого Учасником складає 26,3712 (курс НБУ станом на 28.10.2021) x 107 186,47 = 2 826 635,837664 грн. Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 5 п. 1 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалася замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції.</p>

ТОВ "Р-МК"	—		<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Не відповідає вимогам визначеним в додатку №3 до тендерної документації: 1. До всіх позицій запропонованого товару (ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi ) Додатку №3: - Пункт 2.7. у нижньому фланці середнього корпусу- не визначено конструкцію пакерних ущільнень(якщо встановлено два пакери.). Пункт 3.5 - надав нечіткі дані по розміщенню пакерного ущільнення : - розміщення пакерного ущільнення 7" в корпусі повинно бути над клинвою підвіскою. -Пункт 3.8- не визначено конструкцію пакерних ущільнень ( якщо встановлено два пакера); Пункт 4.4- не визначено наявність пристосування для монтажу та демонтажу заглушок опресовочних ( при необхідності) Пункт 5.7. - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 2. У наданому Додатку №3 для ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" 5000 psi: -Пункт 2.8 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень (якщо встановлено два пакери.); Пункт 2.5 - надав нечіткі дані по розміщенню пакерного ущільнення : - розміщення пакерного ущільнення 7" в корпусі повинно бути над клинвою підвіскою. Пункт 3.3- не визначено наявність пристосування для монтажу та демонтажу заглушок опресовочних ( при необхідності) Пункт 4.6. - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 3. У наданому Додатку №3 для ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" 3000 psi Пункт 2.8 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень (якщо встановлено два пакери.); Пункт 2.5 - надав нечіткі дані по розміщенню пакерного ущільнення : - розміщення пакерного ущільнення 7" в корпусі повинно бути над клинвою підвіскою. Пункт 4.6. - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 4. До всіх позицій запропонованого товару (ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi, ) Додатку №3:- Пункт 6.1. - не визначено, який документ буде надано на підтвердження гідростатичного випробування (з актами або сертифікатами або протоколами випробувань на робочий та пробний тиск). 5. В Додатку №3-Інші вимоги - при поставці запропонованого товару (ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi, ) не визначено, який документ буде надано на підтвердження гідростатичного випробування (з актами або сертифікатами або протоколами випробувань на робочий та пробний тиск). Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 2 п. 2 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
ТОВ "ІВК ЕНЕРДЖІ"	—		<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Не відповідає вимогам визначеним в додатку №3 до тендерної документації: 1. У наданому Учасником Паспорті на ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi та Додатку №3 в - Пункт 1.3. у нижньому корпусі однофланцевої котушки - не визначено приєднання бокових відводів (муфтове, 2.1/16"x5000 або фланцеве, 2.1/16"x5000 R24). 2. У наданому Учасником Паспорті на ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi та Додатку №3 - Пункт 1.3. у корпусі нижньому у вигляді однофланцевої котушки - не визначено приєднання бокових відводів (муфтове, 2.1/16"x3000 або фланцеве, 2.1/16"x3000 R24). 3. У наданому Учасником Паспорті на ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi та Додатку №3 - Пункт 1.3. у корпусі нижньому у вигляді однофланцевої котушки - не визначено приєднання бокових відводів (муфтове, 2.1/16"x3000 або фланцеве, 2.1/16"x3000 R24). 4. У наданому Додатку №3 для ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi Учасник надав не визначену конструкцію корпусу середнього у вигляді двофланцевої котушки ( Пункти 2.1-2.2 та 2.4-2.5) та корпусу верхнього двофланцевої котушки ( Пункти 3.2-3.3) 5. У наданому Додатку №3 для ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" 5000 psi Учасник надав не визначену конструкцію корпусу верхнього однофланцевої котушки ( Пункти 1.1-1.2 та 1.4-1.5) та корпусу нижнього двофланцевої котушки ( Пункти 2.2-2.3 та 2.7-2.8). 6. До всіх позицій запропонованого товару (ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, ) Додатку №3:- Пункт 2.7. у нижньому фланці середнього корпусу- не визначено конструкцію пакерних ущільнень(якщо встановлено два пакери). Пункт 3.5 - надав нечіткі дані по розміщенню пакерного ущільнення : - розміщення пакерного ущільнення 7" в корпусі повинно бути над клинвою підвіскою. Пункт 3.8. у нижньому фланці верхнього корпусу- не визначено конструкцію пакерних ущільнень (якщо встановлено два пакери). Пункт 4.4- не визначено наявність пристосування для монтажу та демонтажу заглушок опресовочних ( при необхідності) Пункт 5.7. - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 7. У Додатку №3 наданого Учасником в ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi - Пункт 2.9. у нижньому фланці середнього корпусу- не визначено конструкцію пакерних ущільнень(якщо встановлено два пакери). Пункт 3.6 - надав нечіткі дані по розміщенню пакерного ущільнення : - розміщення пакерного ущільнення 7" в корпусі повинно бути над клинвою підвіскою. Пункт 3.9- Учасник надав не визначену конструкцію нижніх фланців трубних головок корпусу верхнього (кільця ущільнюючого R57 (варіант 1) або ВХ160 (варіант 2)). Пункт 3.10. у нижньому фланці верхнього корпусу- не визначено конструкцію пакерних ущільнень (якщо встановлено два пакери). Пункт 4.4- не визначено наявність пристосування для монтажу та демонтажу заглушок опресовочних ( при необхідності) Пункт 5.7. - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 8. У Додатку №3 наданого Учасником в ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" 5000 psi, - Пункт 2.6 - надано нечіткі дані по розміщенню пакерного ущільнення : - розміщення пакерного ущільнення 7" в корпусі повинно бути над клинвою підвіскою. Пункт 2.10 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень ( якщо встановлено два пакера); Пункт 3.3- не визначено наявність пристосування для монтажу та демонтажу заглушок опресовочних ( при необхідності) Пункт 4.6. - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 9. У Додатку №3 наданого Учасником в ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" 3000 psi - Пункт 2.5- надано нечіткі дані по розміщенню пакерного ущільнення : - розміщення пакерного ущільнення 7" в корпусі повинно бути над клинвою підвіскою. Пункт 2.9 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень (якщо встановлено два пакера); Пункт 3.3- не визначено наявність пристосування для монтажу та демонтажу заглушок опресовочних ( при необхідності) Пункт 4.6. - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 10. До всіх позицій запропонованого товару (ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi, ) Додатку №3:- Пункт 6.1. - не визначено, який документ буде надано на підтвердження гідростатичного випробування (з актами або сертифікатами або протоколами випробувань на робочий та пробний тиск). 11. В Додатку №3-Інші вимоги - при поставці запропонованого товару (ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi, ) не визначено, який документ буде надано на підтвердження гідростатичного випробування (з актами або сертифікатами або протоколами випробувань на робочий та пробний тиск). Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 2 п. 2 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>

ТОВ "ТОРГІНДУСТРІЯ"	—		<p>Учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; Учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції</p> <p>1. Учасником завантажено до Системи забезпечення тендерної пропозиції (файл «Гарантія ТОРГІНДУСТРІЯ 2196.pdf») надане АТ «Полтава-БАНК», в якій зазначено, зокрема: "Повне найменування гаранта: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-БАНК», код ЄДРПОУ 09807595, код банку 331489, адреса: Україна, 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 А, SWIFT-адреса POLUA2X", Тобто, у Гарантії не вказана ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА гаранта, що суперечить вимогам Додатку №8 до тендерної документації та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 року №2628 (зі змінами), що, свідчить про невідповідність наданого Учасником забезпечення тендерної пропозиції вимогам тендерної документації. Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 5 п. 1 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції. 2. У Додатку №3 наданого Учасником в ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi - Пункті 2.г. Учасник робить посилання на пункт 2.б., який відсутній в його Додатку №3. Пункт 2.г - не визначено конструкцію пакерних ущільнень ( якщо встановлено два пакера); Пункті 3.г.- Учасник робить посилання на пункт 3.7., який відсутній в його Додатку №3. Пункт 3.г - не визначено конструкцію пакерних ущільнень ( якщо встановлено два пакера); Пункт 5.г - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 3. У наданого Учасником Паспорті на ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi : -Пункт 2.7 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень (якщо встановлено два пакера); - Пункт 3.8 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень (якщо встановлено два пакера); Пункт 5.7 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 4. У наданого Учасником Паспорті на ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi та Додатку №3 : -Пункт 2.7 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень (якщо встановлено два пакера); Пункт 3.8 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень (якщо встановлено два пакера); Пункт 5.7. - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 5. У Додатку №3 наданого Учасником в ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi -Пункті 2.7.- Учасник робить посилання на пункт 2.8., який відсутній в його Додатку №3. Пункт 2.7 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень ( якщо встановлено два пакера); Пункт 3.8 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень (якщо встановлено два пакера); Пункт 5.7 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 6.У наданого Учасником Паспорті на ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi: -Пункт 2.7 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень якщо встановлено два пакера); Пункт 3.8 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень ( якщо встановлено два пакера); Пункт 5.7 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 7. У наданого Учасником Паспорті на ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" 5000 psi та Додатку №3 -Пункт 2.8 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень ( якщо встановлено два пакера); Пункт 4.6 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 8. У Додатку №3 наданого Учасником в ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" 3000 psi -Пункт 2.9 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень ( якщо встановлено два пакера); Пункт 4.6 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 9. У наданого Учасником Паспорті на ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" 3000 psi -Пункт 2.8 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень ( якщо встановлено два пакера); Пункт 4.6 - не визначено конструкцію пакерних ущільнень в комплекті ЗІП (при конструкції пакерних ущільнень...). 10. До всіх позицій запропонованого товару (ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi, ) Додатку №3:-Пункт 6.1. - не визначено, який документ буде надано на підтвердження гідростатичного випробування (з актами або сертифікатами або протоколами випробувань на робочий та пробний тиск). 11. В Додатку №3:-Інші вимоги - при поставці запропонованого товару (ГК7 " x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000 psi, ) не визначено, який документ буде надано на підтвердження гідростатичного випробування (з актами або сертифікатами або протоколами випробувань на робочий та пробний тиск). 12.В наданому Учасником Додатку №3 ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi, верхній фланець має розмір 3.5/8"x5000 BX160, що не відповідає розмірам відповідно наданого Учасником паспорті на ГК7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi та Додатку №3 тендерної документації. Підстава відхилення тендерної пропозиції абз. 3 п. 1 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: учасник не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.</p>
---------------------	---	--	---

Shifang Huifeng Oil Production Machinery Co.,Ltd	—		Учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону; Учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; Учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації 1. Учасником завантажено до Системи забезпечення тендерної пропозиції (файл «21T-285 Bid Bond»), у якому зазначено суму - 107 186,47 доларів США, що не відповідає вимогам тендерної документації, оскільки: Відповідно до п.7 розділу I тендерної документації, розмір забезпечення тендерної пропозиції має складати 2 826 635,84 грн, відповідно до п.8 розділу I тендерної документації - Гарантія може бути надана у міжнародній валюті (євро або долар США) по курсу НБУ на дату оголошення закупівлі у Системі. Курс долара США на дату публікації 28.10.2021 становив 26.3712 грн./ USD, відповідно сума забезпечення, наданого Учасником складає 26,3712 (курс НБУ станом на 28.10.2021) x 107 186,47 = 2 826 635,837664 грн. Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 5 п. 1 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції. 2. Не відповідає вимогам п 1 таблиці 1.1. Кваліфікаційні критерії до учасників закупівель: додатку №1 до тендерної документації, так як Учасником завантажено до Системи (файл «Довідка виконання аналогічних договорів»), в якому зазначено Договір № 2020-48-14-2-06 від 06.02.2020, що суперечить (файл «Аналогічний договір ФА»), в якому зазначено Договір № № 2020-48-14-2-6 від 06.02.2020. Після розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей (відповідно до ч.16 ст.29 Закону України «Про публічні закупівлі») 29.12.21 р. учасник не виправив виявлені невідповідності. Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 2 п. 1 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 цього Закону. - абз. 6 п. 1 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Не відповідає вимогам визначеним в додатку №3 та 3.1 до тендерної документації 3. КГ 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 15000 psi: - У наданому Учасником паспорті, на кресленні, мінімальний прохідний отвір в верхньому корпусі - 234,09 мм, що не відповідає наданому Учасником Додатку №3, та в описі КГ в паспорті - 224 мм; 4. КГ 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 10000 psi: У наданому Учасником паспорті, на кресленні, мінімальні прохідні отвори: - корпус верхній - 230 мм, що не відповідає наданому Учасником Додатку №3 та в описі КГ в паспорті - 224 мм; - корпус середній - 318 мм, що не відповідає наданому Учасником Додатку №3 та в описі КГ в паспорті - 315 мм; - корпус нижній - 486 мм, що не відповідає наданому Учасником Додатку №3 та в описі КГ в паспорті - 482 мм. 5. КГ 7" x 9.5/8" x 13.3/8" x 20" 5000psi: - У наданому Учасником паспорті, на кресленні, мінімальні прохідні отвори: - корпус верхній - 230 мм, що не відповідає наданому Учасником Додатку №3 та в описі КГ в паспорті - 224 мм); - корпус середній - 318 мм, що не відповідає наданому Учасником Додатку №3 та в описі КГ в паспорті - 315 мм; - корпус нижній - 486 мм, що не відповідає наданому Учасником Додатку №3 та в описі КГ в паспорті - 482 мм. 6. КГ 7" x 9.5/8" x 13.3/8" 5000psi: - У наданому Учасником паспорті, на кресленні, мінімальний прохідний отвір корпусу верхнього - 23 мм, що не відповідає наданому Учасником Додатку №3 та в описі КГ в паспорті - 224 мм. 7. КГ 7" x 9.5/8" x 13.3/8" 3000psi: У наданому Учасником паспорті, на кресленні, мінімальний прохідний отвір - корпус верхній - 230 мм, що не відповідає наданому Учасником Додатку №3 та в описі КГ в паспорті - 224 мм); - корпус нижній - 318 мм, що не відповідає наданому Учасником Додатку №3 та в описі КГ в паспорті - 320 мм. Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 2 п. 2 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІК"	45 999 999,00 UAH з ПДВ	45 999 999,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "Торговий Дім Запірна арматура"	68 180 000,00 UAH з ПДВ	68 180 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** 03.02.2022 11:20

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Дата укладення договору про закупівлю:** 18 лютого 2022

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** 45 999 999,00 UAH (в тому числі ПДВ 7 666 666,50 UAH)

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІК"

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

69006, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вул. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, будинок 69-А

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):**

Відсутня

**Ідентифікатор договору:**

УГВ 589/30-22

**Застосовані критерії оцінки:**

Ціна - 100%