

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2022-07-01-003661-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04057287
Місцезнаходження замовника:	39600, Україна, Полтавська область, Кременчук, м.Кременчук, площа Перемоги, 2, каб. 514
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Заміна оливи та фільтра ДВЗ	ДК 021:2015:50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна повітряного фільтра	ДК 021:2015:50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
заміна свічок запалювання	ДК 021:2015:50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
заміна гальмівної рідини	ДК 021:2015:50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна паса ГРМ та роликів	ДК 021:2015:50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022

Заміна помпи водяного охолодження	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
заміна термостата	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна радіатора охолодження	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна бачка розширювального	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна подушки кріплення двигуна	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна високовольтних кабелів	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна вентилятора радіатора	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна важеля підвіски	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна сайлентблока важеля підвіски	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна подушки підвіски	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна підшипника ступеці	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна втулки стабілізатора	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна ШРКШ зовнішнього	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна ШРКШ внутрішнього	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна пильовика ШРКШ	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022

Заміна амортизаторів передніх	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна амортизаторів задніх	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна пружини передньої	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна пружини задньої	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна відбійника амортизатора	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна пильовика амортизатора	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна опори амортизатора	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна опорного підшипника	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна рульової тяги	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна рульового наконечника	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
заміна гальмівного шлангу	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна дисків гальмівних передніх	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна дисків гальмівних задніх	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна колодок гальмівних передніх	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Заміна колодок гальмівних задніх	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022

Заміна суппорту гальмівного	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
ремонт генератора	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Ремонт стартера	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
ремонт рульової рейки	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
ремонт КПП	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Слюсарні роботи	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022
Ремонт та заправка кондиціонера	ДК 021:2015: 50112100-4 — Послуги з ремонту автомобілів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 23 серпня 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Оплата за надані послуги здійснюється відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України	Післяоплата	15	Робочі	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "АВТО КРОК"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

96 000,00 UAH з ПДВ