

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-02-22-012219-a
Дата формування звіту: 29 липня 2024

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-02-22-012219-a
Номер договору про закупівлю:	22-ГС
Дата укладення договору про закупівлю:	22 лютого 2023 15:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 853 850,00 UAH
Найменування замовника:	Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23884071
Місцезнаходження замовника:	79066, Україна, Львівська область, Львів, Грунтова 1б
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП НАЗАР ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	2643814212

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

79052, Україна, Львівська область, Львів, вул. Л.Гайовської, будинок 4 , тел.: +380975191253

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів (послуги з ремонту генераторів та стартерів для автобусів Електрон А18501, МАЗ 203069, ЧАЗ А081.10, Атаман А092Н6)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Діагностика генератора (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна підшипників генератора (2 шт.) (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	80 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна проставки підшипника (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	30 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна статорної обмотки генератора (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна діодного моста генератора (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Заміна реле напруги генератора (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	30 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна колектора генератора (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	30 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щіток генератора (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ротора генератора (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ремкомплекта (болти, гайки, прокладки) (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	80 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Діагностика стартера (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна втягуючого реле (основне) (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна втягуючого реле (додаткове) (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна бендікса (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щіткотримача (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	40 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Заміна зубчатки бендікса (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна підшипника якоря (к-т 2 шт.) (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	35 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна статора (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ротора (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щітки стартера (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	100 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна передньої маски стартера (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна задньої маски стартера (МАЗ 203069)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Діагностика генератора (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	60 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна підшипників генератора (2 шт.) (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	80 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна статорної обмотки генератора (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	40 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Заміна діодного моста генератора (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна реле напруги генератора (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	25 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна колектора генератора (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	40 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щіток генератора (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ротора генератора (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ремкомплекта (болти, гайки, прокладки) (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	60 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна корпусу генератора (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Діагностика стартера (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	60 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна втягуючого реле (основне) (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	60 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна втягуючого реле (додаткове) (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	60 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Заміна бендикса (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	70 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна втулки стартера (к-т 2 шт.) (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	70 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна передньої маски стартера (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна задньої кришки стартера (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна демпфера редуктора (к-т 3 шт.) (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	30 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ремкомплекта стартера (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна статора (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ротора (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щітки стартера (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	100 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щіткотримача (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	50 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Заміна вилки стартера (Електрон А18501)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Діагностика генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	14 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна підшипників генератора (2 шт.) (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	14 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна статорної обмотки генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна діодного мосту генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	14 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна реле напруги генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	14 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щіток генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	14 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна корпусу генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна колектора генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ротора генератора (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Заміна ремкомплекта (болти, гайки, прокладки) (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Діагностика стартера (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна втягуючого реле (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна бендікса (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щітки стартера (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щіткотримача (ЧАЗ А081.10)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Діагностика генератора (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	16 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна підшипників генератора (2 шт.) (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна статорної обмотки генератора (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ремкомплекта (болти, гайки, прокладки) (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	20 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Заміна колектора генератора (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	10 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна блока реле та діодного моста (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	16 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна реле напруги генератора (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	16 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна діодного моста генератора (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	16 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щіток генератора (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	16 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ротора генератора (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Діагностика стартера (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна втягуючого реле (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна бендікса (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна щітки стартера (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Заміна щіткотримача в зборі (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	15 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна статора (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна ротора (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна передньої маски стартера (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Заміна задньої маски стартера (Атаман А092Н6)	ДК021-2015: 50113000-0 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування автобусів	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю: 22 лютого 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 853 850,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1853850 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні