

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2023-11-09-012462-a

Дата договору/документа:	09 листопада 2023 00:00
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	409-23
Найменування замовника	Військова частина 2196
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321825
Місцезнаходження замовника:	Україна, Одеська обл., Подільськ,
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	Оборонний постачальник
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	88888888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги

Назва предмета закупівлі:

Діагностика та обслуговування паливної системи УАЗ-3303 № кузова: 0043007; Обслуговування та ремонт системи охолодження УАЗ-3303 № кузова: 0043007; Обслуговування гальмівної системи УАЗ-3303 № кузова: 0043007; Заміна ступиць передньої осі УАЗ-3303 № кузова: 0043007; Ремонт системи ГРМ УАЗ-3303 № кузова: 0043007; Заміна термостата УАЗ-3303 № кузова: 0043007; Обслуговування паливної системи УАЗ-315119 № кузова: 31514050008510; Заміна підшипників передніх ступиць УАЗ-315119 № кузова: 31514050008510; Ремонт ГБЦ двигуна УАЗ-315119 № кузова: 31514050008510; Заміна комплекту зчеплення УАЗ-315119 № кузова: 31514050008510; Заміна радіатора Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062; Заміна ПНБТ Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062; Ремонт та обслуговування КПП Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062; Діагностика та ремонт гідропідсилювача руля Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062; Заміна комплекту задніх гальмівних колодок Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062; Чистка повітряної (дросельної) заслонки та впускного колектора Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062; Ремонт і обслуговування охолоджувальної системи Peugeot Rifter VIN: VR3EC9HPANJ546924

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за одиницю
Діагностика та обслуговування паливної системи УАЗ-3303 № кузова: 0043007	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	4325 UAH
Обслуговування та ремонт системи охолодження УАЗ-3303 № кузова: 0043007	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	6489 UAH
Обслуговування гальмівної системи УАЗ-3303 № кузова: 0043007	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	2150 UAH
Заміна ступиць передньої осі УАЗ-3303 № кузова: 0043007	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	2380 UAH

Ремонт системи ГРМ УАЗ-3303 № кузова: 0043007	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	3844 UAH
Заміна термостата УАЗ-3303 № кузова: 0043007	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	4238 UAH
Обслуговування паливної системи УАЗ-315119 № кузова: 31514050008510	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	7729 UAH
Заміна підшипників передніх ступиць УАЗ-315119 № кузова: 31514050008510	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	4250 UAH
Ремонт ГБЦ двигуна УАЗ-315119 № кузова: 31514050008510	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	6328 UAH
Заміна комплекту зчеплення УАЗ-315119 № кузова: 31514050008510	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	2830 UAH
Заміна радіатора Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	11347 UAH
Заміна ПНБТ Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	23724 UAH
Ремонт та обслуговування КПП Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	5439 UAH
Діагностика та ремонт гідропідсилювача руля Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	4255 UAH
Заміна комплекту задніх гальмівних колодок Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	3672 UAH
Чистка повітряної (дросельної) заслонки та впускного колектора Fiat Doblo Vin №: ZFA26300006W09062	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	2930 UAH
Ремонт і обслуговування охолоджувальної системи Peugeot Rifter VIN: VR3EC9HPANJ546924	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 листопада 2023	послуга	4070 UAH

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

Відсутня

Ціна договору:

100 000,00 UAH

Строк виконання договору:

від 09 листопада 2023
до 30 листопада 2023

Ідентифікатор договору

UA-2023-11-09-012462-a-c1