

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2025-05-27-013410-a

Дата договору/документа:	21 травня 2025 00:00
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	17/496
Найменування замовника	Військова частина Т0910
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26632223
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	Оборонний постачальник
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	88888888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу KIA Sorento в.н.з.4700Г2

**Код за Єдиним закупівельним
словником:**

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і
технічного обслуговування мототранспортних
засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за оддиницю
Зняття та встановлення ГРМ	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	2000 UAH
Зняття та встановлення турбокомпресора	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	3000 UAH
Зняття та встановлення ГБЦ	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	5000 UAH
Ремонт ГБЦ	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	1600 UAH
Зняття та встановлення піддону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	950 UAH
Проточка ГБЦ	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	800 UAH
Заміна Прокладки ГБЦ	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	2800 UAH
Заміна комплекта ланцюга ГРМ	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	9800 UAH
Заміна впускних та випускних клапанів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	655 UAH
Заміна впускних та випускних Рокерів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	1620 UAH
Заміна шайб під форсунок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	55 UAH
Заміна свічки накалу	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	800 UAH

Заміна маслосійомних ковпачків	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	35 UAH
Заміна болтів ГБЦ	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	2860 UAH
Заміна фільтра масляного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	395 UAH
Заміна масла ДВС	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	2620 UAH
Заміна антифризу	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	800 UAH
Герметичне ущільнення з'єднань герметиком деталей двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	400 UAH
Ремонт Турбіни	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	13500 UAH
Заміна прокладки впускного колектора	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	600 UAH
Заміна прокладки випускного колектора	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	650 UAH
Заміна прокладки Турбокомпресора	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	450 UAH
Заміна гідрокомпенсаторів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	310 UAH
Заміна інтеркулера	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	15600 UAH
Заміна розподільчого валу впуск.	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	4656 UAH
Заміна розподільчого валу випуск.	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 22 травня 2025	послуга	4656 UAH

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

Відсутня

Ціна договору:	76 612,00 УАН
Строк виконання договору:	від 21 травня 2025 до 25 травня 2025
Ідентифікатор договору	UA-2025-05-27-013410-a-c1