

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-06-03-007000-a

Найменування замовника:	Військова частина 2161
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321378
Місцезнаходження замовника:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів загального призначення
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Зняття та встановлення кришки клапанів SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Зняття та встановлення дизельних форсунок SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Реставрація дизельних форсунок SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025

Заміна ущільнюючих кілець дизельних форсунок SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Діагностика електро системи управління двигуном SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Заміна клапана та датчика вакууму SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Заміна датчика детонації SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Зняття та встановлення турбіни SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Реставрація турбіни SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Заміна оливи двигуна SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025

Заміна прокладок кришки клапанів SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Заміна прокладок випускного колектору SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Заміна прокладок випускного колектору SsangYoung Kyron, VIN KPTS0A1KS6P034861, 2006 року випуску, 2,0 D, АКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025
Реставрація паливних форсунок Mitsubishi Pajero, VIN JMBLNV98W7J001838, 2007 року випуску, 3,2 D, МКПП	ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 10 листопада 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Оплата за Послуги здійснюється протягом 30-ти календарних днів, після пред'явлення акту виконаних робіт, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Виконавця».	Післяоплата	30	Календарні	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "ЛЕГІОН АВТО"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

141 960,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		141960 UAH