

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-09-11-002238-a

Найменування замовника:	Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23884071
Місцезнаходження замовника:	79066, Україна, Львівська область, Львів, вулиця Грунтова будинок 1 Б
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонту автобусів (послуги з ремонту автобусів МАЗ 203069)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Зняття/Встановлення КПП	ДК 021:2015:50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/Встановлення двигуна	ДК 021:2015:50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/Встановлення подушок двигуна	ДК 021:2015:50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна подушок двигуна	ДК 021:2015:50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Зняття/встановлення сапуна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна сапуна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення клапанної кришки головки блоку циліндрів (з заміною прокладки)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення головки(-ок) блоку циліндрів (з заміною прокладки(-ок) ГБЦ, прокладок впускного та випускного колекторів)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Реставрація головки блоку циліндрів (перевірка герметичності, шліфування посадочного місця, перевірка/заміна: гільз форсунок, втулок, сальників клапанів, клапанів та кілець сідел клапанів	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна головки блоку циліндрів	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна редукційного клапана	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення розподільчого валу з заміною втулок	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна розподільчого валу з заміною втулок	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення передньої кришки двигуна з заміною прокладок та сальників	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення водяного насоса з заміною ущільнень	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна водяного насоса	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна датчика тиску палива	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна термостатів	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна датчика колінчастого/розподільчого валу	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення піддона картера з герметизацією	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення масляного насосу, перевірка, заміна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Замінна шатунних вкладишів (комплекту)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення колінчастого валу з заміною вкладшів шатунних та корінних	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна датчика швидкості	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення каталізатора	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Реставрація колінчастого валу	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна колінчастого валу	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Зняття/встановлення шатунно-поршневої групи з заміною кілець	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення шатунно-поршневої групи з заміною поршнів та кілець	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна шатуна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	6 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна масляної форсунки поршня	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Реставрація блоку циліндрів	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна блоку циліндрів	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна заднього сальника колінчастого валу (КПП демонтоване)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна зубчастого вінця маховика	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення задньої кришки двигуна з заміною ущільнень	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна технологічних заглушок двигуна (комплекту)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення стартера	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення генератора	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна електронного блоку керування двигуна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна паливного фільтра	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна масла та масляного фільтра	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна охолоджуючої рідини	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення комплекту форсунок з заміною напірних трубок і ущільнень	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Перевірка форсунок (комплект)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Реставрація форсунок (1шт)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	12 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Регенерація каталізатора	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна водяного патрубка	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення насосних секцій (комплекту)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Перевірка насосних секцій (комплект)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Реставрація насосних секцій (1шт)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	12 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна насосної секції (1шт)	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення насосу підкачки	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення компресора	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Реставрація компресора	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна компресора	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення гідравлічного насосу з заміною ущільнень	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення турбонагнітача з ущільненням надувного трубопроводу	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна датчика NOX	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Перевірка турбонагнітача	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Реставрація турбонагнітача	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна турбонагнітача	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Зняття/встановлення масляного теплообмінника з заміною прокладок	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Заміна масляного теплообмінника з заміною прокладок	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Заміна привідних ременів, обвідних роликів та натягувачів	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Мийка деталей	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Ремонт проводки двигуна	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Комп'ютерна діагностика	ДК 021:2015: 50113100-1 — Послуги з ремонту автобусів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг		Післяоплата	15	Банківські	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ФОП Копко Андрій Васильович

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

3 972 198,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		3972370 UAH