

# ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  
UA-2025-10-02-000671-a

<b>Дата договору/документа:</b>	02 жовтня 2025 00:00
<b>Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):</b>	401-25
<b>Найменування замовника</b>	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1491
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14321848
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна,
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Оборонний постачальник
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:</b>	88888888
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Послуги
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів

**Код за Єдиним закупівельним  
словником:**

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і  
технічного обслуговування мототранспортних  
засобів і супутнього обладнання

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товарів, робіт чи послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Одиниця виміру</b>	<b>Ціна за одиницю</b>
Зняття та встановлення двигуна Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	5000 UAH
Розбирання та складання двигуна Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	3800 UAH
Проточка блоку циліндрів Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	3000 UAH
Розбирання та складання ГБЦ Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	2900 UAH
Діагностування ГБЦ Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	1500 UAH
Проточка та фрезерування ГБЦ Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	1400 UAH
Заміна впускного рокеру Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	300 UAH
Заміна випускного рокеру Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	300 UAH
Заміна паливного фільтру Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	450 UAH
Заміна масляного фільтру Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	300 UAH
Заміна прокладки ГБЦ Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	1250 UAH
Заміна помпи охолодження двигуна Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	1000 UAH

Заміна масляного насосу Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	1900 UAH
Заміна сальника розподільчого валу Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	200 UAH
Балансування колінчастого валу в зборі зі зчепленням Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	3500 UAH
Заміна колінчастого валу Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	2000 UAH
Заміна шатуна Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	500 UAH
Заміна шатуних вкладишів Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	250 UAH
Заміна коріних вкладишів Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	250 UAH
Заміна ременя ГРМ Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	2000 UAH
Заміна проладки клапаної кришки Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	600 UAH
Заміна сальника балансуєчих валів Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	500 UAH
Заміна прокладки масляного пуддону Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	450 UAH
Ремонт генератора Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	2000 UAH
Зняття та встановлення турбокомпресора Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	950 UAH
Ремонт турбокомпресора Mitsubishi L-200	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	4100 UAH

Заміна втулки стабілізатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	365 UAH
Заміна заднього зовнішнього пильовика ШРУСу Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	900 UAH
Заміна переднього внутрішнього пильовика ШРУСу Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	500 UAH
Заміна заднього амортизатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	1000 UAH
Заміна рульової тяги Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	400 UAH
Заміна тяги стабілізатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	350 UAH
Заміна опорного підшипника переднього амортизатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	1100 UAH
Заміна переднього зовнішнього ШРУСу Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	560 UAH
Заміна переднього амортизатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	1100 UAH
Розвал сходження Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	650 UAH
Діагностування паливної системи Chrysler Voyager	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	1600 UAH
Зняття та встановлення ПНВТ Chrysler Voyager	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	2100 UAH

Заміна регулятора тиску палива Chrysler Voyager	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	6800 UAH
Відновлення різьбових з'єднань та кріплень паливної форсунки Chrysler	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	700 UAH
Заміна масляного фільтру Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	300 UAH
Заміна задньої пружини Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 26 жовтня 2025	послуга	630 UAH

**Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:**

Відсутня

**Ціна договору:**

59 455,00 UAH

**Строк виконання договору:**

від 02 жовтня 2025  
до 31 грудня 2025

**Ідентифікатор договору**

UA-2025-10-02-000671-a-c1