

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2025-10-02-003945-a

Дата договору/документа:	02 жовтня 2025 00:00
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	402-25
Найменування замовника	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1491
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321848
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	Оборонний постачальник
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	88888888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів

**Код за Єдиним закупівельним
словником:**

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і
технічного обслуговування мототранспортних
засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за одиницю
Заміна задньої правої ресори Volkswagen Amarok	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	15440 UAH
Ремонт електричного замку передньої двері Volkswagen Amarok	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	600 UAH
Зняття та встановлення задньої балки Renault Scenic	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1700 UAH
Зняття та встановлення паливного баку Renault Scenic	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1200 UAH
Прокачка гальмівної системи Renault Scenic	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	600 UAH
Заміна насоса підкачки палива Renault Scenic	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	2300 UAH
Заміна мастила та масляного фільтру Renault Scenic	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	450 UAH
Зняття та встановлення генератора Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1000 UAH
Ремонт генератору Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1500 UAH
Заміна направляючих переднього супорту Renault Scenic	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	400 UAH
Зняття та встановлення генератора Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	2000 UAH
Ремонт генератора Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1800 UAH

Обслуговування та дозаправка кондиціонеру Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	600 UAH
Заміна фільтра салону Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	400 UAH
Заміна повітряного фільтра Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	500 UAH
Заміна паливного фільтра Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	2500 UAH
Заміна мастила та масляного фільтра Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	710 UAH
Заміна комплекту ГРМ Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	5500 UAH
Заміна привідних роликів та ременю Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	550 UAH
Заміна сайлентблоків переднього лівого нижнього важеля Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	800 UAH
Заміна сайлентблоків переднього правого нижнього важеля Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	800 UAH
Заміна втулок переднього стабілізатору Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	300 UAH
Заміна втулок заднього стабілізатора Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	300 UAH
Заміна переднього правого зовнішнього пильовика Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1900 UAH
Заміна переднього лівого внутрішнього пильовика Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	2200 UAH

Заміна заднього амортизатора Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	2250 UAH
Зняття та встановлення карданого валу Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	500 UAH
Ремонт карданого валу Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	7500 UAH
Заміна нижньої подушки двигуна Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1900 UAH
Заміна патрубку інтеркулера Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	6150 UAH
Заміна заднього правого важеля Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1750 UAH
Заміна заднього лівого важеля Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1700 UAH
Заміна свічок накаливання Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	900 UAH
Розвал сходження Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	600 UAH
Заміна опори переднього амортизатору Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	970 UAH
Встановлення захисного комплексу передніх амортизаторів Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1800 UAH
Заміна заднього амортизатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	2250 UAH
Заміна сайлентблоків переднього правого важеля Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1050 UAH
Заміна сайлентблоків переднього лівого важеля Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1050 UAH

Заміна втулок переднього стабілізатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1270 UAH
Заміна рульового накієчника Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1200 UAH
Заміна лівої кермової тяги Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	1500 UAH
Заміна пильовика лівої рульової тяги Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	800 UAH
Ремонт електрообладнання Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	600 UAH
Заміна помпи охолодження двигуна Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	2450 UAH
Розвал сходження Volkswagen Transporter	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 жовтня 2025	послуга	600 UAH

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

Відсутня

Ціна договору:

84 840,00 UAH

Строк виконання договору:

від 02 жовтня 2025
до 31 грудня 2025

Ідентифікатор договору

UA-2025-10-02-003945-a-b1