

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2025-10-25-000471-a

Дата договору/документа:	15 серпня 2025 00:00
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	55/25
Найменування замовника	Військова частина А5148
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26643244
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	Оборонний постачальник
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	88888888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	поточний ремонт автомобільної техніки

**Код за Єдиним закупівельним
словником:**

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і
технічного обслуговування мототранспортних
засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за одиницю
Комп'ютерна діагностика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна переднього правого сальника напіввісі	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	810 UAH
Заміна оливи двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра оливи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра повітряного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра паливного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра салону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Реставрація паливних форсунок	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	8705 UAH
Комп'ютерна діагностика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH

Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна пильовиків амортизатора переднього	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	360 UAH
Заміна опор амортизаторів з підшипником	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	720 UAH
Заміна передніх гальмівних дисків	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	990 UAH
Заміна передніх гальмівних колодок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	630 UAH
Заміна ГРМ з помпою	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	2250 UAH
Заміна оливи двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра оливи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра повітряного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра паливного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра салону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Комп'ютерна діагностика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна передніх амортизаторів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	990 UAH

Заміна опор амортизаторів з підшипником	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	450 UAH
Заміна пильовиків амортизатора з відбійником	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна опори КПП	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH
Заміна лівої опори двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	810 UAH
Заміна задніх гальмівних колодок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	855 UAH
Заміна задніх гальмівних барабанів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	1170 UAH
Заміна пильовиків амортизатора заднього з відбійником	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH
Заміна задніх продольних важелів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH
Заміна задніх поперечних важелів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH
Заміна сайлентблоків задньої балки	6 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH
Заміна сайлентблоків редуктора	3 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	882 UAH
Заміна оливи двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра оливи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра повітряного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра паливного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH

Заміна фільтра салону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Комп'ютерна діагностика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна переднього правого сальника напіввісі	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	810 UAH
Заміна оливи двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра оливи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра повітряного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра паливного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра салону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Комп'ютерна діагностика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика автомобіля	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	900 UAH
Заміна оливи двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH

Заміна фільтра оливи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра повітряного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра паливного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра салону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Комп'ютерна діагностика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна передніх гальмівних дисків	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	1170 UAH
Заміна передніх гальмівних колодок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	630 UAH
Заміна сайлентблоків нижніх важелів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	765 UAH
Заміна оливи двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра оливи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра повітряного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра паливного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра салону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH

Комп'ютерна діагностика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика автомобіля	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	900 UAH
Заміна оливи двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра оливи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра повітряного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра паливного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра салону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна підшипника ступиці передньої	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	2430 UAH
Зняття/встановлення КПП	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	6660 UAH
Заміна сальника колінчатого валу заднього	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	450 UAH
Регулювання гальмівної системи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	1620 UAH

Комп'ютерна діагностика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна кермових наконечників	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	360 UAH
Заміна сальника кермового редуктору	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	720 UAH
Заміна передніх гальмівних колодок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	585 UAH
Заміна пильовика ШРКІШ правого внутрішнього	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	810 UAH
Заміна сайлентблоків верхнього важеля	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH
Заміна верхніх та нижніх шарових опор	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	450 UAH
Заміна втулок стабілізатора	6 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна лівої опори двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	405 UAH
Заміна реактивних тяг	5 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	450 UAH
Заміна задніх гальмівних колодок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	720 UAH
Заміна задніх гальмівних барабанів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	720 UAH
Заміна задніх амортизаторів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	495 UAH

Зняття/встановлення та регулювання редуктору з роздаткою	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	4410 UAH
Заміна оливи двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	450 UAH
Заміна фільтра оливи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	720 UAH
Заміна фільтра повітряного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	720 UAH
Заміна фільтра паливного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	495 UAH
Заміна фільтра салону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	4410 UAH
Комп'ютерна діагностика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна сайлентблоків нижніх передніх важелів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH
Заміна еластичної муфти	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	1620 UAH
Заміна верхньої опори заднього амортизатора	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	630 UAH
Заміна пильовиків з відбійником заднього амортизатора	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна сайлентблоків продольних важелів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH
Заміна сайлентблоків поперечного важеля верхнього	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH

Заміна сайлентблоків поперечного важеля нижнього	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH
Заміна сайлентблоків цапфи	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	540 UAH
Заміна оливи двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра оливи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра повітряного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра паливного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра салону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна оливи АКПП	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	1800 UAH
Комп'ютерна діагностика	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика ходової частини	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Діагностика двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна кермових наконечників	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	630 UAH
Заміна передніх гальмівних дисків	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	1260 UAH
Заміна передніх гальмівних колодок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна направляючих переднього супорту	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH

Заміна задніх гальмівних барабанів	2 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	1620 UAH
Заміна задніх гальмівних колодок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	855 UAH
Заміна прокладки клапанної кришки	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	1080 UAH
Заміна корпусу термостату	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	720 UAH
Заміна оливи двигуна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра оливи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра повітряного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	180 UAH
Заміна фільтра паливного	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна фільтра салону	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	270 UAH
Заміна оливи КПП	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	675 UAH
Заміна радіатора охолодження	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	810 UAH
Ремонт паливних форсунок	3 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	7500 UAH
Заміна сайленблоків передніх нижніх важелів	4 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 31 грудня 2025	послуга	630 UAH

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

Відсутня

Ціна договору:

185 651,00 UAH

Строк виконання договору:

від 15 серпня 2025
до 31 грудня 2025

Ідентифікатор договору

UA-2025-10-25-000471-a-b1