

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2025-11-01-000414-a

Дата договору/документа:	20 жовтня 2025 13:14
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	503
Найменування замовника	Військова частина А4076
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26632418
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	Оборонний постачальник
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	88888888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуга з ремонту транспортного засобу (технічного обслуговування) Ford F-350

**Код за Єдиним закупівельним
словником:**

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і
технічного обслуговування мототранспортних
засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за одиницю
Кардан зняття/ встановлення	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	1600 UAH
Кардан - Ремонт (заміна підшипника, хрестовин, відновлення шліців, балансування)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	18600 UAH
Приймач вихлопу з турбокомпресора - зняття/ встановлення	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	700 UAH
Приймач вихлопу з турбокомпресора - перевірка на герметичність, зварювальні роботи	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	550 UAH
Випускний колектор - зняття/ встановлення, чистка, шліфування поверхні	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	2800 UAH
Турбокомпресор - діагностика на стенді	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	1860 UAH
Зняття/встановлення Турбокомпресора	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	6400 UAH
АКПП - зняття/ встановлення	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	7700 UAH
Сальник колінчастого вала задній - Заміна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	820 UAH

Клапан вентиляції картерних газів - Зняття/Встановлення, чистка	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	1800 UAH
Слюсарні роботи, погодинно	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	3500 UAH
Токарні роботи (виточування перехідників, втулок)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	1350 UAH
Вирівнювання площини прилягання фланця турбокомпресора	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	880 UAH
Клапан ЕГР - зняття/встановлення, чистка	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	1330 UAH
Генератор - зняття/Встановлення	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	860 UAH
Генератор 1 - Ремонт (заміна щіток, втулок, підшипників, проточування якоря)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	3850 UAH
Генератор 2 - Ремонт (заміна щіток, втулок, підшипників, проточування якоря)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	3540 UAH
Стартер ремонт (пайка обмотки статора, шліфування колектора, чистка нагару на клеммах і щіткотримачеві, заміна щіток, втулок, проточування ротора)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	5870 UAH
Стартер - зняття/встановлення	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	1260 UAH
Привідний ремінь - Заміна	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	700 UAH

Натяжна станція ременя обвідного - профілактика (зі З/В)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	630 UAH
Комп'ютерна діагностика двигуна та стирання помилок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	880 UAH
Перевірка свічок накаливання - права частина двигуна (зі зняттям / встановленням клапанної кришки). Чистка колодязів свічок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	540 UAH
Перевірка свічок накаливання - ліва частина двигуна (зі зняттям/встановленням клапанної кришки). Чистка колодязів свічок	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	540 UAH
Діагностика ходової частини і трансмісії (з перевіркою стану та рівня оливи у редукторі та АКПП)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	870 UAH
Часткове розбирання/збирання передньої частини автомобіля	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	1230 UAH
Ремонт електропроводки автомобіля (пошук несправності, заміна окислених контактів, дротів)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	1850 UAH
Вулканізація шини (зі зняттям/встановленням внутрішнього колеса спареного колеса)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	620 UAH
ТО заміна оливи та фільтру	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	750 UAH
Діагностика і робота з помилками вузла DPF (сенсору перепаду тиску, ресурсу регенерації)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	2300 UAH
Монтаж додаткового освітлення (з вартістю кнопки)	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	послуга	1680 UAH

Болти кріплення турбіни дюйм	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	62 UAH
Елементи кріплення (хомути, болти, кліпси)	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	комплект	365 UAH
Олива моторна YUKO DYNAMIC 15W-40 API SG/CD каністра 5л ПЕ 2710 19 81 00	1 літр	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	літр	161 UAH
Очисник двигуна K2 Akra 5л EK1751	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	506 UAH
Очисник двигуна з розпилювачем K2 Akra 750гр (12шт уп) EK1171	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	132 UAH
Очисник карбюратора 400мл. WINSO CARBURETOR CLEANER (24шт/уп) 3402 20 90 00	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	113 UAH
Сальник колінвала задній SKF 43767	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	2751 UAH
Турбокомпресор A/R 66mm 177275 Up to 320-800HP Turbocharger (Aftermarket billet (dual-ball) S300SX3-S366	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	44958 UAH
Фланець + затиск турбіни BorgWarner V-Band Clamp & Flange Kit 4010244324	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	2110 UAH
Фільтр оливи двигуна 5191626	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	402 UAH
Ремінь привідний FORD BC3Z-8620-B	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	5450 UAH
Шайба мідна	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	27 UAH

Фара додаткового зовнішнього світла LED з радіатором охолодження BK12001	1 штука	Україна, Відповідно до документації	з 20 жовтня 2025 по 30 листопада 2025	штука	600 UAH
--	---------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------	---------

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

Відсутня

Ціна договору:

135 497,00 UAH

Строк виконання договору:

від 20 жовтня 2025
до 31 грудня 2025

Ідентифікатор договору

UA-2025-11-01-000414-a-b1