

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2025-11-23-000289-a

Дата договору/документа:	23 листопада 2025 00:00
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	528-25
Найменування замовника	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1491
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321848
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	Оборонний постачальник
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	88888888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів

**Код за Єдиним закупівельним
словником:**ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і
технічного обслуговування мототранспортних
засобів і супутнього обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за одиночку
Заміна мастила та масляного фільтру Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	920 UAH
Заміна відбійника задньої пружини Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	630 UAH
Заміна переднього амортизатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	3660 UAH
Заміна передніх гальмівних колодок Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	1855 UAH
Заміна задніх гальмівних колодок Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	1855 UAH
Заміна стійки переднього стабілізатора Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	500 UAH
Заміна пильника переднього амортизатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	350 UAH
Заміна передніх гальмівних колодок Renault Duster	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	1360 UAH
Заміна переднього амортизатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	4840 UAH

Заміна опори амортизатора Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	590 UAH
Заміна підшипника опори амортизатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	590 UAH
Заміна втулки переднього стабілізатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	275 UAH
Заміна заднього амортизатору Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	2860 UAH
Заміна відбійника задньої пружини Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	315 UAH
Ремонт приводу правої піввісі Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	7840 UAH
Заміна передніх гальмівних колодок Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	2470 UAH
Заміна робочого циліндру зчеплення Volkswagen Transporter T-4	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	1830 UAH
Діагностика електрообладнання Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	840 UAH
Заміна підрульового перемикача Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	2500 UAH
Заміна датчику стоп сигналу Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	450 UAH
Заміна повітряного фільтру Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	330 UAH
Заміна паливного фільтру Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	1680 UAH

Заміна фільтру салону Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	310 UAH
Заміна підшипника маточини Chrysler Voyager	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	3815 UAH
Прошивка електронного блоку керування двигуна Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	4700 UAH
Фізичне видалення клапана EGR Volkswagen Transporter T-5	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 10 грудня 2025	послуга	2820 UAH

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

Відсутня

Ціна договору:

50 185,00 UAH з ПДВ

Строк виконання договору:

від 23 листопада 2025
до 31 грудня 2025

Ідентифікатор договору

UA-2025-11-23-000289-a-c1