

# ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  
UA-2026-03-27-000198-a

<b>Дата договору/документа:</b>	27 березня 2026 00:00
<b>Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):</b>	186-26
<b>Найменування замовника</b>	ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1491
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14321848
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна,
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Оборонний постачальник
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:</b>	88888888
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:</b>	Україна
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Послуги
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товарів, робіт чи послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Одиниця виміру</b>	<b>Ціна за одиницю</b>
Зняття двигуна Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	5000 UAH
Діагностування ГБЦ Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	500 UAH
Зняття ГБЦ Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	1500 UAH
Ремонт ГБЦ Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	4800 UAH
Зняття КПП Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	1400 UAH
Ремонт КПП Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	2900 UAH
Заміна комплекту ГРМ Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	10200 UAH
Заміна спеціалізованого комплекта джгута проводів (кабелів) для паливних форсунок системи насос-форсунка Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	5800 UAH
Заміна заднього сальника колінчастого валу Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	2100 UAH
Встановлення ГБЦ Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	1500 UAH
Встановлення двигуна Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	5000 UAH

Заміна передньої пружини Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	3200 UAH
Заміна переднього амортизатора Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	2500 UAH
Заміна натяжної станції генератора Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	2600 UAH
Заміна втулки переднього стабілізатору Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	250 UAH
Заміна рульового накісника Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	900 UAH
Заміна рульової тяги Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	800 UAH
Заміна тяги стабілізатору Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	700 UAH
Заміна заднього амортизатору Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	2430 UAH
Заміна стійки заднього стабілізатору Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	650 UAH
Заміна задньої лівої маточини Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	4990 UAH
Заміна паливного фільтру Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	1535 UAH
Заміна повітряного фільтру Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	500 UAH
Заміна масляного фільтру Volkswagen	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	по 30 квітня 2026	послуга	350 UAH

**Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:**

Відсутня

**Ціна договору:**

62 105,00 UAH з ПДВ

**Строк виконання договору:**

від 27 березня 2026  
до 31 грудня 2026

**Ідентифікатор договору**

UA-2026-03-27-000198-a-c1